

大富小学校

12

【市道中新田中央線】

水門のまわりに入らないようにガードレールを付けていただいているのだが、本年度1年生が水門の水がせき止められているところに落ちた。幸い大事に至らなかったが命の危険があったため、フェンス等で囲い完全に入れないようにした方がよいと考えられる。

[対策メニュー]

- ・門扉の修復及び、立入防止措置
- ・児童への通行注意指導

13

【市道大富小学校北線×市道保福島大島新田線】

保福島大島新田線との交差点、危険箇所であるため、横断歩道上をカラー舗装、児童がたまる場所も設置していただいているが、劣化のため色が落ちて見にくくなってきている。

[対策メニュー]

- ・舗裝修繕の検討、カラー舗裝修繕検討
- ・横断歩道引き直し検討
- ・児童への通行注意指導


14

【市道道原上請所線×市道中根新田宮西線】

大富小前の道路は交通量も多く、スピードを出して走行していく車両もある。当該箇所は、西側から東へ向かって通行すると住宅フェンスにより北から南へ歩行者が出てきて直前まで気づかず大変危険である。

[対策メニュー]

- ・児童への通行注意指導

- 
- 平成30年度 新規箇所
 - 過年度からの継続箇所
 - 事業実施中又は検討中箇所