

小学校・中学校、幼稚園及び保育園の耐震性能

《教育委員会 教育総務課 所管施設》

建築物		建築年月		構造・階数		ランク	Is値 (又は総合 評点)	ET値 (目標 値)	備 考
施設名	棟名	年	月	構造	階数				
焼津東小学校	東校舎	S48	3	RC	4	Ⅱ	0.64	1.19	
		S48	8	RC	4	Ⅱ	0.64	1.19	
焼津南小学校	南校舎	S45	3	RC	3	Ⅲ	0.58	1.25	
		S46	3	RC	3	Ⅲ	0.58	1.25	
	北校舎	S46	3	RC	2	Ⅱ	0.62	1.19	
		S46	5	RC	4	Ⅱ	0.62	1.19	
小川小学校	東校舎	S41	3	RC	2	Ⅱ	0.71	1.38	
	南中央校舎	S52	3	RC	2	Ⅱ	0.96	1.38	
大富小学校	本校舎(東側)	S47	3	RC	4	Ⅲ	0.45	1.19	H22耐震補強済
		S48	3	RC	4	Ⅲ	0.45	1.19	H22耐震補強済
		S50	2	RC	4	Ⅲ	0.45	1.19	H22耐震補強済
	本校舎(西側)	S48	4	RC	4	Ⅲ	0.33	1.19	
	西校舎	S52	3	RC	4	Ⅲ	0.53	1.19	
港小学校	北校舎	S45	3	RC	3	Ⅲ	0.38	1.25	H22耐震補強済
		S46	2	RC	3	Ⅲ	0.38	1.25	H22耐震補強済
	南校舎	S46	5	RC	3	Ⅱ	0.83	1.25	
黒石小学校	校舎(東側)	S54	3	RC	3	Ⅲ	0.59	1.25	
	校舎(西側)	S54	5	RC	3	Ⅱ	0.65	1.25	
焼津中学校	本校舎	S53	3	SRC,RC	5	Ⅲ	0.27	1.13	H22耐震補強済
		S54	3	SRC,RC	5	Ⅲ	0.27	1.13	H22耐震補強済
		S54	5	SRC,RC	5	Ⅲ	0.27	1.13	H22耐震補強済
小川中学校	西校舎	S46	2	RC	4	Ⅲ	0.4	1.19	
	中校舎	S51	12	RC	4	Ⅱ	0.66	1.19	
	体育館	S51	2	S	2	Ⅱ	1.17	1.50	
東益津中学校	西校舎	S55	3	RC	3	Ⅱ	0.97	1.25	
	体育館	S53	2	S	2	Ⅲ	0.37	1.50	H21耐震補強済
和田中学校	本校舎	S55	3	RC	4	Ⅱ	0.78	1.19	
		S55	5	RC	4	Ⅱ	0.78	1.19	
港中学校	本校舎	S48	3	RC	3	Ⅱ	0.74	1.25	
		S48	8	RC	3	Ⅱ	0.74	1.25	
		S49	5	RC	3	Ⅱ	0.74	1.25	
大富幼稚園	園舎	S47	2	S	1	Ⅲ	0.35	1.50	
和田幼稚園	園舎	S45	9	W	1	Ⅱ	0.71	1.50	
東益津幼稚園	園舎	S56	6	S	1	Ⅱ	0.95	1.50	
大井川西幼稚園	園舎	S52	3	S	1	Ⅲ	0.29	1.50	H21に大井川西保育所(H15補強済)を改修し移転
大井川南幼稚園	園舎	S55	3	S	1	Ⅱ	0.65	1.50	H21に大井川南保育所(ランクⅠa)を改修し移転

《福祉保健部 児童課 所管施設》

建築物		建築年月		構造・階数		ランク	Is値 (又は総合 評点)	ET値 (目標 値)	備 考
施設名	棟名	年	月	構造	階数				
小川保育園	園舎	S49	2	S	1	Ⅲ	0.19	1.50	H22年度に解体済(新園舎は建設中(H23.5完成予定))
石津保育園	保育所	S51	2	S	1	Ⅲ	0.21	1.50	

- ・Is値(構造耐震指標)とは耐震診断により算定される建築物の耐震性能を示す指標で、Is値0.6以上で耐震性能を満たすとされています。ただし、学校施設については文部科学省からIs値が0.7以上になるように補強等を求められています。
- ・ET値(静岡県内の耐震判定指標値)とは、東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の目標値で、静岡県内においては、Is値がET値以上になるように求められています。
- ・上記表は耐震補強等が必要な建築物のみを掲載していますので、耐震補強等の必要のない建築物は含んでおりません。