


No. 15



No. 15
信号のない5差路のため、横断に確認箇所が多い。
止まれの標識がなく、スピードを落とさずに交差点に
進入してくる車もあり危険
[対策メニュー]
・防護柵の設置

大富幼稚園