

令和5年度 通学路緊急点検箇所(R5.11.1実施) 一覧表

学校名	番号	点検箇所	点検内容	路線名等	対策	担当部署等
東益津	①	焼津市 石脇上	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道寺前橋中学校線	外側線を復旧(対策済)	道路課
	②	焼津市 坂本	デリネーターが破損している。	市道東益津中央線	デリネーターを復旧(対策済)	道路課
	③	焼津市 中里	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道東益津中学岡当目線	外側線を復旧(対策済)	道路課
焼津西	④	焼津市 越後島	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道梅田橋線	外側線を復旧(対策済)	道路課
	⑤	焼津市 大栄町1丁目	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道塩津高架橋東上線ほか	外側線を復旧(対策済)	道路課
焼津東	⑥	焼津市 栄町6丁目	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道洞林寺線	外側線を復旧(対策済)	道路課
大富	⑦	焼津市 本中根	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道木屋川北島橋線	外側線を復旧(対策済)	道路課
黒石	⑧	焼津市 道原	デリネーターが破損している。	市道三右衛門宮西線	デリネーターを復旧(対策済)	道路課
	⑨	焼津市 三右衛門新田	舗装が剥離し、段差が生じている。	市道黒石川橋南線	舗装補修(対策済)	道路課
	⑩	焼津市 大住	転落防止柵が破損している。	市道小柳津変電所南大住線	転落防止柵補修(対策済)	道路課

令和5年度 通学路緊急点検箇所(R5.11.1実施) 一覧表

学校名	番号	点検箇所	点検内容	路線名等	対策	担当部署等
大井川東	⑪	焼津市 宗高	舗装の劣化による段差が生じている。	市道0107号線	舗装補修(対策済)	道路課
	⑫	焼津市 宗高	路面上に突起物がある。	市道0107号線	路面補修(対策済)	道路課
	⑬	焼津市 宗高	グリーンベルト横の外側線が不鮮明である。	市道0107号線	外側線を復旧(対策済)	道路課
大井川西	⑭	焼津市 上新田	ポストコーンが破損している。	市道0105号線	ポストコーン復旧(対策済)	道路課
	⑮	焼津市 下江留	舗装の劣化による段差が生じている。	市道1294号線	舗装補修(対策済)	道路課
大井川南	⑯	焼津市 吉永	ポストコーンが破損している。	市道1726号線	ポストコーン復旧(対策済)	道路課