

# 焼津西小学校

- 令和5年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所

**4**  
 【市道鯛ヶ島八楠線】  
 車の出入りが激しいので、駐車場から出てくる車にも駐車場に入ってくる車にも注意して歩く必要がある。

**1**  
 【市道鯛ヶ島八楠線×市道大村新幹線添北線】  
 車が新幹線の側道沿いからけやき通りにでようとすると見通しが悪い。車列の切れ間にけやき通りに出ようとする車やバイクが、歩道の子供に気づかず勢いよく出てきて危ない。

**20**  
 【塩津高架橋東上線（大村高架橋下地道）】  
 老朽化で凸凹がなくなり、坂も急なため、歩いているときに坂で滑り、転びそうになる。壁で自転車が来ているのが見えないので、危ない。自転車がよく通るのに狭くて暗いので怖い。

**5**  
 【主要地方道焼津藤枝線×市道鯛ヶ島八楠線】  
 交通量が多い。交差点を横断する児童の数も多いため、信号待ちの時や横断する時は危険である。

**2**  
 【市道焼津西小学校東線×市道学童橋西小学校線】  
 グリーンベルトがあるものの道が狭い。また、プールの壁で見通しが悪い。子供の通学路側に止まれがあるため、車が交差する道路をかなりのスピード飛ばしてくる。主要道路ではないのに、自動車がよく通るので危ない。雨天時に送迎車両の通行量が増加する。

**3**  
 【市道三ヶ名神名宮北線】  
 狭い道であるが、車がたくさん来る。車が来るとすれ違うだけで大変で危ない。幼稚園の送迎車両が多い。

**19**  
 【市道鯛ヶ島八楠線（塩津下地道）】  
 下り坂になっていて、スピードを落とさない自転車がよく通るので危ない。グリーンベルトが狭くて二列とはみ出してしまう。下地道の出口に壁があり、背後から車が来ているも、そのことに気づかないので怖い。雨が降ると下地道の道が滑りやすくて危ない。

