


大井川南幼稚園



南保育園
大井川南幼稚園

6


【市道1420号線】
小学校に行く際に通る。深い用水路があり
危険(側溝に蓋がないため、川が流れている。水位も高い。)



市立大井
川南小学
校

5

【市道0215号線×市道1416・1424号線】
信号のない交差点。横断歩道を2か所渡る。
一つ目の横断歩道を渡った角の道幅が狭く、舗装されておらず柵もないため、子供が田んぼに落ちる危険がある。



デイサー
ビスセン
ター陽だ
まりの樹

吉永八幡
宮

- | | |
|--|--------------|
| | 令和6年度 新規箇所 |
| | 過年度からの継続箇所 |
| | 事業実施中又は検討中箇所 |