令和6年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和6年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
	1	焼津市 大住	下校時、北進してきた児童が当該横断歩道に来た際待機場所が路側帯で危ない。 また、民家の壁に隠れてしまうため、西進する車両からは児童に確認しづらく止まってくれない。	市道大住小川二号線	市:外側線・センターライン引き直し、 速度抑制標示の設置、グリーンベルトの拡幅を検討。 警察:横断歩道、停止線の引き直しを検討。	道路課 焼津警察署
黒石	2		北進する児童がいるが、バイパスからの右折や左折でスピードが出ている車もあり信号はついているが危険を感じる。	市道小川三右衛門線	学校:児童への通行注意指導。	子ども支援課
	3		西側を通行するように白線が引かれているが、消えかかっている。 ほとんどの児童が通行している場所。	市道黒石小学校西若草橋線		子ども支援課 道路課
大井川東			交差点内で車両の事故が多い。 歩行者溜りにいる児童が、歩行通行中の児童が巻き込まれる恐れがある。	市道0129号線 × 市道1269号線	中:外側線の引き直し、防護柵の設直を検討。	子ども支援課 道路課 焼津警察署
八开川宋		焼津市 宗高	見通しが悪い。	市道0113号線	学校:児童への通行注意指導。	子ども支援課

令和6年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大富	6	焼津市 中根新田	交通量が多く、道路を横断するときに危ないと感じる。	県道高洲和田線 × 市道栄田線 市道中根新田栄田川上線	市:デリネーターの復旧、舗装沈下部の補修を検討。	島田土木事務所 焼津警察署 道路課
和田	7	焼津市 一色	登下校時、橋の手前から歩いていくと、反対側の坂を上ってくる車が見えにくい。	主要地方道焼津榛原線 (割芝橋)	学校:児童への通行注意指導。 県:グリーンベルトの設置を検討。	子ども支援課 島田土木事務所
	8		カーブの頂点付近に横断歩道があり見通しがきかない。 車が速度を落とさず進入してくる。旗振りをしているが通勤時間帯は止まってくれない。	市道大住小川二号線	学校:児童への通行注意指導、 子ども会への通学路の変更を提案。 警察:横断歩道廃止を検討、 横断歩道・予告標示(ダイヤマーク)引き直しを検討。	子ども支援課 焼津警察署
	9		下校時南側へ渡る際に民家の樹木などに遮られ見通しが悪い。 登校時は見通しの良い待機場所があるが、そこで待っていても速度が出ている車両 は止まってくれない。	市道小川三右衛門線		子ども支援課 焼津警察署 道路課
黒石	10	焼津市 大住	車の通行量も多く、車のスピードも速く止まってくれることが少ない。通過する児童は 10名弱。	市道小川三右衛門線	学校:児童への通行注意指導。 市:外側線、センターラインの引き直しを検討。	子ども支援課 道路課
<i>™</i> .⊓	11		車の通行量も多く、車のスピードも速く止まってくれることが少ない。 主要通学路であり、これまでグリーンベルトが設置され、カラー舗装も行われている。 本道路の横断歩道薄くなっている箇所あり。	市道小川三右衛門線	学校:児童への通行注意指導。 市:カラー舗装の復旧、歩行者だまりの設置を検討。	子ども支援課 道路課
	12	焼津市 大住	下校時橋の欄干が低く、強風では児童が川に転落の恐れあり。 交差点は狭いが通行する自動車多し。児童は土手の歩道を登下校している。	市道大住三右衛門中根線		子ども支援課 道路課
	13	焼津市 大住	柵が無いため、児童が転落する危険性がある。 区画分譲が進み、住宅や通学児童が増えている。 左岸の通学路のうちこの区間のみ柵が無い。	市道大住兵太夫境川北線	市:転落防止柵を設置を検討。 (黒石川沿いと水路沿いの両側)	道路課
大井川東	14		横断歩道で待っているときに狭くて危ない。 交通量も多く横断するときに危ない。	県道島田大井川線	学校:児童への通行注意指導、 子ども会への通学路変更を提案。 警察:横断歩道廃止を検討。	子ども支援課 焼津警察署
大井川南	15		道路が狭く、また、カーブしているため見通しが良くない。 朝は、交通量が多い。	市道吉永利右衛門線 × 市道0215·0217号線	学校:児童への通行注意指導。 市:クロスマーク復旧、看板の設置を検討。	子ども支援課 道路課

令和6年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和6年度 新規報告箇所)

学校:	含 番 ⋅	号 通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
豊田	1	焼津市 五ヶ堀之内	踏切内の歩行者用の道幅が狭く、交通量も多い。	市道五ケ堀踏切東西線	学校:生徒への通行注意指導。	子ども支援課

令和6年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
豊田	2	焼津市 小土	信号機、横断歩道はあるものの、道幅が狭く交通量が非常に多い。		学校:生徒への通行注意指導。 市:外側線の引き直し(一部高視認性)、 グリーンベルトの復旧・拡幅、ポストコーンの復旧を検討。	子ども支援課