

**【第2回】令和6年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和6年度 新規報告箇所)**

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津東	1	焼津市 中港3丁目	歩道橋が古く、雨の日は滑りやすく危険。	県道静岡焼津線	県:横断歩道橋への滑り止め補修を実施済み。	島田土木事務所
焼津西	2	焼津市 八楠1丁目	交通量が多い交差点であり、歩道に接近する車両があるため危ない。	市道八楠石脇線 × 市道梅田橋線	学校:児童への通行注意指導。 市:ポストコーンの設置。	子ども支援課 道路課
東益津	3	焼津市 坂本	大型、普通トラックの出入りが多い。 しかし民地と市道との境がないため危険、外側線の設置をお願いしたい。	市道坂本団地南線	市:外側線の引き直し。歩行帯の拡幅を検討。	道路課
港	4	焼津市 石津港町	使用する子は少ないが、車通りが激しく、スピードも出やすい。	県道焼津大井川線	県:法定外表示(速度抑制)の設置を実施済み。 警察:横断歩道、ダイヤマーク、停止線の引き直しを実施済み。	島田土木事務所 焼津警察署
和田	5	焼津市 田尻	通学路になっており、子供が2列で歩いていても車が通ると接触しそうで危険。 一方通行でもないため、車同士のすれ違いもある。 雨天時は児童を送る車両があり、さらに危険度が増す。	市道和田学校西線	学校:児童への通行注意指導、保護者への注意喚起(送迎時)。	子ども支援課
大井川東	6	焼津市 上小杉	児童は車の往来に気をつけて、1列で道を渡っている。 カーブで見通しが悪いため、車の往来には注意している。	市道0107号線 × 市道0109号線	学校:児童への通行注意指導。 警察:横断歩道、ダイヤマーク、停止線の引き直し。	子ども支援課 焼津警察署
大井川西	7	焼津市 上新田	見通しが悪く交通量が多い。細い道を大きなトラックが通ることがある。	市道0208号線 × 市道1063号線・市道1153号線	警察:横断歩道、ダイヤマーク、停止線の引き直し。 市:外側線、十字マーク、速度抑制標示、止まれの引き直し。	焼津警察署 道路課
	8	焼津市 上泉	車の抜け道として利用され、交通量が多い。	市道0209号線	市:外側線、止まれの引き直し。歩行帯の拡幅を検討。	道路課
	9	焼津市 上泉	車の抜け道として利用され、交通量が多い。 児童が待避するスペースが無い。	市道0214号線	学校:児童への通行注意指導。 市:歩行者待避所の設置を検討。	子ども支援課 道路課

**【第2回】令和6年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和6年度 新規報告箇所)**

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
和田	1	焼津市 田尻	道路の両側に桜の木、開渠があり道幅が狭い。 冠水した際には、道路と水路の境目が見えなくなり、落下の危険がある。(高さ:0.5m程度) 普段は自動車の交通量は少ないが、歩行者と自動車はすれ違うときに接触する恐れがある。	法定外道路(赤道)	学校:生徒への通行注意指導。 市:デリネーターの設置。	子ども支援課 道路課