



通学路対策箇所図(大富小学校)



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者
 ・警察署



35

・横断歩道を渡るために道路を横切らなければならず、危険である。
 <対策メニュー>
 ・点検結果を踏まえた具体的な指導の実施

39

・見通しが悪く、路側帯が狭い。また、車の往来も激しいため、中学生が安全に下校するため小学校敷地内を通行したいが、電灯がなく暗い。
 <対策メニュー>
 ・電灯の整備

34

・信号のない五叉路で幅員が狭く、登下校時は危険である。
 <対策メニュー>
 ・交通指導員、見守り隊(ボランティア)、保護者、職員による交通誘導を継続

37

・外側線を設置し、車道と歩行帯を明確に区分する必要がある。
 ・大富地区教育施設等周辺交通環境整備事業を早期に完了してほしい。
 <対策メニュー>
 ・歩行帯(グリーンベルト)の設置を警察と協議
 ・大富地区教育施設等周辺交通環境整備事業の推進

38

・市道交差点の歩行者・自転車の止まれ路面標示が消えている。
 <対策メニュー>
 ・歩行者・自転車用の止まれ路面標示シールを貼付

36

・道路の整備後、スピードを出す車が増え、いつ歩道に突っ込んでもおかしくない状況である。
 <対策メニュー>
 ・見守り隊(ボランティア)による登校指導の継続

--- : 通学路
 ● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(大富小学校)

大富地区教育施設等周辺交通環境整備事業エリア図

