

# 大富小学校

39

【県道高洲和田線】  
横断歩道があるが、車は、歩行者や自転車に気がつかず、スピードを出してくる。道がカーブしていることや、ブロック塀があることが原因と思われる。カラー舗装をし直すなど、目立つようにしたい。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導  
・交差点カラー舗装補修検討

52

【市道保福島大島新田線×県道高洲和田線(小川島田幹線)】  
信号がなく、見通しも悪いため登下校中が危険である。  
静岡県島田土木事務所:道路整備事業実施中

51

【市道保福島大島新田線】  
信号はあるが見通しが悪く、登下校中が危険である。  
道路課:道路整備事業実施中

40




【大富小学校北線】  
学校の敷地横は、グリーンゾーンが設けてあり、注意喚起はできているが、そこから西側は、道幅が狭く、車の通りもあるので、規制を強化するか、道幅を広げたり、グリーンゾーン等を設置する必要がある。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導

38

【寄子橋大島線】  
ステッカーは貼ってあるが、目立たない。横断歩道があるが、子どもたちが大勢渡ることがわかるような工夫をしたい。(表示等)  
[対策メニュー]  
・横断歩道部カラー舗装

41

【横須賀上小田線】  
栢山川公園付近の道路で一旦停止の標識に気づかず、減速せずに通行する車があり、歩行者が危険である。  
[対策メニュー]  
・交差点カラー舗装

	平成28年度 新規箇所
	過年度からの継続箇所
	事業実施中又は検討中箇所