

東益津小学校

10

【市道東益津学校脇線】

トンネル出口のため車が見づらい。雨天時は、水がたまり滑りやすい。

【対策メニュー】

- ・一時停止線の引き直し
- ・「十字マーク」「止まれ」引き直し
- ・水たまりについては現状確認していく
- ・児童への通行注意指導

11

【市道中里坂本村下線】

交差点形状が複雑であるため登校時の歩行者と車両が接触する危険性がある。

【対策メニュー】

- ・一時停止線の引き直し
- ・「止まれ」「強調表示」引き直し
- ・児童への通行注意指導

平成29年度 新規箇所

過年度からの継続箇所

事業実施中又は検討中箇所