

大井川東小学校

16

【国道150号線×県道島田大井川線】
歩道内の歩行者溜まりは、登校時の集合場所となっているが、歩車道境界ブロックが設置されていないため、車両が左折時に歩行者溜まりへ入り込んでくる事があり危険。
[対策メニュー]
・歩車道ブロックの設置

28

【国道150線バイパス】
地下道を一人で通るのが非常に怖い。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導

27

【県道島田大井川線】
交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。
(グリーンベルトの設置をしてほしい。)
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導
・見守り隊による交通誘導

平成29年度 新規箇所
過年度からの継続箇所
事業実施中又は検討中箇所

