


大井川南小学校



43

【市道1585号線】
この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。
道路管理者(市):歩道整備を実施中

40

【0202号線】
押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危険である。
焼津警察署:押しボタン構造変更検討

42

【主要地方道焼津榛原線】
道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量が多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。
縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。
道路管理者(県):県単安全施設整備事業にて用地測量実施

41

【1700号線】
交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトが整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。(通学路に横断歩道がない)
警察:横断歩道設置済
道路課:歩行者たまり設置検討

- 平成29年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所