

平成29年度 通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(平成29年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津東	1	焼津市 栄町6丁目	歩道(グリーンゾーン)が狭く、登下校時に道路にはみ出してしまうため危険。	市道西早川線	児童への通行注意指導	学校教育課
	2	焼津市 栄町6丁目	地下道内が暗く、子どもたちは「怖い」と感じている。	主要地方道焼津藤枝線	適切な維持管理の継続	静岡県島田土木事務所
焼津西	3	焼津市 大村新田	登校時、右折車両を避けて西進する車両と対面する児童とが接触する危険がある。	主要地方道焼津藤枝線	自転車横断帯を廃止し、横断歩道の引き直しを検討 歩車道ブロックの設置を検討	焼津警察署 静岡県島田土木事務所
焼津南	4	焼津市 焼津4丁目	歩行者信号が赤になるのが早いため、子ども会の列の途中で点滅してしまい、走って渡る子どもがいる。	市道焼津駅道原線	歩行者信号の点灯時間を延長した	焼津警察署
	5	焼津市 本町6丁目	登校中交差点を通過する際、右側の民家の塀が高く、右側方面から走行する車を確認しづらい。左前方にカーブミラーが敷設されているが、かなり接近してこない と確認できない。	市道禪門川線 × 市道横町線	カーブミラーの角度調整の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	6	焼津市 本町6丁目	民家の庭木が標識を隠してしまっているため、ドライバーが標識を確認できない。	市道焼津南小学校北線 × 市道青木神社黒石橋線	民地内標識を、可能な範囲で市道側に移設を検討 樹木剪定の指導	焼津警察署 土木管理課
豊田	7	焼津市 小土	水路に蓋がないため、水量が多いと落ちた時に流されてしまう危険がある。	未認定道路	児童への通行注意指導	学校教育課
小川	8	焼津市 東小川3丁目	一方通行となっているが道路幅が狭く、児童と車両が接触することもある。グリーンベルトの設置をお願いしたい。	市道東小学校小川線	グリーンベルト設置の検討	道路課
	9	焼津市 小川	車両の通行も多くグリーンベルト設置をお願いしたい。	市道小川五丁新開線	グリーンベルト設置の検討	道路課
東益津	10	焼津市 石脇上	トンネル出口のため車が見づらい。雨天時は、水がたまり滑りやすい。	市道東益津学校脇線	一時停止線の引き直し検討 「十字マーク」「止まれ」引き直し検討、水たまりについては現状確認していく 児童への通行注意指導	焼津警察署 道路課 学校教育課
	11	焼津市 坂本	交差点形状が複雑であるため登校時の歩行者と車両が接触する危険性がある。	市道中里坂本村下線	一時停止線の引き直し検討 「止まれ」「強調表示」引き直し検討 児童への通行注意指導	焼津警察署 道路課 学校教育課
大富	12	焼津市 中根新田	グリーンベルトの反対側に横断歩道があるため、横断歩道のない車道を横切り、横断歩道を渡り、又横断歩道のない車道を横切ってグリーンベルトに戻って歩行することになり大変危険である。	市道本中根不動北上請所線 × 市道中根新田橋線	児童への通行注意指導	学校教育課
	13	焼津市 本中根	通勤時に抜け道として通過する車両が多い。交差点を認識できるよう交差点のカラー舗装をお願いしたい。	市道中新田本中根縦断線 × 市道栃山川下河原橋線	一時停止線の引き直し検討 「十字マーク」引き直し、カラー舗装の検討	焼津警察署 道路課
黒石	14	焼津市 大住	通学路の一部が舗装されているが、舗装が一部破損しているため危険である。	占用道路	舗装修繕の検討	道路課
	15	焼津市 三右衛門新田	朝の通勤時に車両が多く通過するが、道路が狭い。通学児童も多いためグリーンベルトの設置して欲しい。	市道三右衛門宮西線 市道小川大住線	グリーンベルト設置の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
大井川東	16	焼津市 宗高	歩道内の歩行者溜まりは、登校時の集合場所となっているが、歩車道境界ブロックが設置されていないため、車両が左折時に歩行者溜まりへ入り込んでくる事があり危険。	国道150号線 × 県道島田大井川線	歩車道ブロックの設置を検討	静岡県島田土木事務所

過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津西	17	焼津市 三ヶ名	1回の信号では渡りきれず、見守り隊の誘導無しでは危険である。	県道上青島焼津線 × 市道鰺ヶ島八楠線	児童への通行注意指導	学校教育課
	18	焼津市 大覚寺二丁目	児童数が増加し、車両の通行量も多いため、交差点の横断が危険である。	市道大覚寺二丁目八号線 ほか	児童への通行注意指導	学校教育課
	19	焼津市 塩津	登校時はおよそ800人の児童が15分間に集中するため、道いっぱいになってしまう。駅方面へ向かう通勤の車が通る際に危険な状況である。	市道焼津西小学校東線	児童への通行注意指導	学校教育課
	20	焼津市 大村3丁目	時間規制で大村中方面へ南進してくる車両はへ左折禁止であるが、反対車線からの右折はできるため、児童と交差する。	市道大村坂本線	児童への通行注意指導	学校教育課
	21	焼津市 大覚寺	道が狭く、車道に児童があふれてしまう。	市道笑子橋線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津南	22	焼津市 焼津5丁目	登校時の交通量が多く、徐行、一旦停止をしない自動車がある。また、南小学校側の看板の文字が薄れている。	市道南小学校北線	児童への通行注意指導 警察の取締り強化	学校教育課 焼津警察署
	23	焼津市 焼津4丁目	看護学校前の歩道は、自転車の走行が可であるが、赤塚川に架かる橋より、自転車は走行禁止になっている。しかし、現状はそのまま歩道を走っている自転車が多い。通学路になっており、登校中の子どもたちと自転車が接触する危険性がある。	市道焼津駅道原線	児童への通行注意指導	学校教育課
和田	24	焼津市 一色・惣右衛門	橋のたもとで歩道が狭くなっていて、見通しも悪いが、交通量は多く、スピードを出して通り抜ける車もかなり目につく。	主要地方道焼津榛原線	児童への通行注意指導 見守り隊による交通誘導	学校教育課
	25	焼津市 惣右衛門	トラックなどの大型車両を含め、交通量が多く危険である。	市道寄子橋大島線	グリーンベルト設置済み 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	26	焼津市 一色	道路幅が狭くなり、交通量が多い。歩道の表示がなく、街灯もなく夕方暗い。	市道横須賀上小田線	児童への通行注意指導	学校教育課
大井川東	27	焼津市 宗高	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	県道島田大井川線	児童への通行注意指導 見守り隊による交通誘導	学校教育課
	28	焼津市 下小杉	地下道を一人で通るのが非常に怖い。	国道150バイパス	児童への通行注意指導	学校教育課
大井川西	29	焼津市 上泉	田と歩道の境目にガードレールがないため危険。以前、足をひかれた子がいる。	市道1740号線	児童への通行注意指導 ポストコーンを設置済み	学校教育課 道路課

事業実施又は検討中箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	実施中又は検討中内容	担当部署等
焼津南	30	焼津市 本町6丁目	通学路で一方通行の道である。狭い道路ではあるが車も頻繁に通る危険もある。また、道路上の止まれの文字や線などが薄れている。	市道焼津南小学校北線	一時停止線(自転車)の引き直し 平成29年度 区画線引き直し	焼津警察署 道路課
小川	31	焼津市 東小川7丁目	歩道を示す白線がほぼ消えかかっており、車道と歩道の区別がつきにくい。	市道校西橋南北線	一時停止線引き直し 「止まれ」引き直し	焼津警察署 道路課
	32	焼津市 与惣次	信号機がない交差点にもかかわらず、交通量が非常に多い。	市道小川下小田線	平成29年度 信号機設置 平成29年度 交差点整備	焼津警察署 土地区画整理事務所
和田	33	焼津市 一色	朝夕の交通量が非常に多い道路だが、歩道が未整備であり危険である。	市道称宜島一色線	県道高洲和田線の歩道整備(No.34)が完了後、通学路 変更を検討	学校教育課
	34	焼津市 一色	交通量が多いが、この区間のみ歩道が整備されておらず、路肩も狭いため歩行者が危険な状態になっている。	県道高洲和田線	歩道整備事業実施中	静岡県島田土木事務所
	35	焼津市 田尻	多くの児童が集まってくる和田小の近くだが、歩道が整備されておらず、路肩も狭くなっているところがあり、歩行者が危険な状態になっている。	主要地方道焼津榛原線	歩道整備事業実施中	静岡県島田土木事務所
港	36	焼津市 石津中町	通学路と重なる南東角:登校時の児童待機場所が狭い。通学路と歩道の区別が曖昧に見える。 同じく北西角:登校時に児童が集中する。	市道焼津東縦断線 × 市道港小学校南線	区画線、カラー舗装等による歩行帯の設置を検討	道路課
	37	焼津市 石津向町	変更後の進路はかえって歩きづらくなるため、変更前と同様に歩く児童もいて徹底しない。また、信号の関係で園芸店の角にどうしても児童が大勢まとまってしまうため、地区委員から「できればサークルK交差点から南側の歩道(南側)の歩道をまっすぐ歩かせたい」との声が出ている。	市道石津向町西川上線 × 主要地方道焼津榛原線	外側線設置(巻込み)を検討 通学路の変更を検討(変更済み)	道路課 学校教育課
大井川西	38	焼津市 上泉	スマートインター開通で、以前にまして交通量が増えている。地域の保護者からも不安の声がとどいている。	市道1077号線	樹木の剪定を指導 区画線引き直しを検討 児童への通行指導	土木管理課 道路課 学校教育課
	39	焼津市 上泉	スピードを出して通過する車両が多く、危険。	市道1098号線	平成29年度グリーンベルト等設置予定	道路課
大井川南	40	焼津市 利右衛門	押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危険である。	市道0202号線	押しボタン構造変更検討 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	41	焼津市 飯淵	交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトが整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。(通学路に横断歩道がない)	市道1700号線	横断歩道設置済 児童への通行注意指導 歩行者たまり設置検討	焼津警察署 学校教育課 道路課
	42	焼津市 利右衛門	道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量は多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。 縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。	主要地方道焼津榛原線	県単安全施設整備事業にて用地測量中	静岡県島田土木事務所
	43	焼津市 吉永	この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。	市道1585号線	歩道整備事業実施中	道路課