



第二ゆりかご豊田クラブ

13

【市道柳新屋新幹線添北線】
①. 側溝に蓋がなく、高架橋から左折進入車両が増えており、歩行者等の安全通行面に問題がある

令和2年度 新規報告箇所

第二ゆりかご豊田クラブ