

平成30年度 通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(平成30年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津東	1	焼津市 焼津一丁目	歩道のスペース(東側)が1mもなく、しかも150cmくらいの民家のブロック塀がある。そこを通る際に、歩行者や自転車と接触する場合がある。	市道焼津駅道原線	注意喚起看板設置の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	2	焼津市 栄町一丁目	地下道が、暗くて、湿り気が多い。そこを通る際に、暗くて不安を感じる児童がいることや、湿り気が多いので滑りやすく転倒する心配がある。	市道駅西地下歩道線	照明灯LED化 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
焼津西	3	焼津市 塩津	歩行者と自転車の交通量が多い。歩行者と自転車が接触することがある。	市道塩津高架橋下南線	グリーンベルト設置 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	4	焼津市 三ヶ名	道幅が狭く、川に落ちてしまう児童がいる。	市道西小学校慈恵園線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津南	5	焼津市 焼津五丁目	通学路になっているが、自動車の走行速度が速く、交差点付近の徐行をしない運転手もたびたび見かけられる。道路の表示が全体的にかなり薄くなっているため、引き直しを実施してほしい。(表示・グリーンベルト等)また、学校フェンスに設置してある注意喚起の看板も作成し直したい。	市道南小学校北線	速度減速の対策検討 看板修繕	道路課 くらし安全課
豊田	6	焼津市 小土	児童の登下校が集中する場所で、道幅が狭い所に住宅が建ったため、児童が待っている場所がない。また、雨の日は傘をさしているため、さらに狭い状況になっている。	市道豊田学校橋線	児童への通行注意指導	学校教育課
	7	焼津市 小土	水路に柵がないため、落下する危険がある。	市道東名側大覚寺小土東線	児童への通行注意指導	学校教育課
東益津	8	焼津市 石脇上	歩道に雨漏りがするため、避けてと通ろうとすると車とぶつかる危険がある。	市道中里坂本村下線	児童への通行注意指導 ボックスカルバート修繕	学校教育課 NEXCO中日本
	9	焼津市 坂本	交差点にあるポールが倒れている。	市道八楠石脇線 × 市道東益津中央線	ポストコーン設置 自転車用横断帯廃止、横断歩道引き直し	道路課 焼津警察署
	10	焼津市 浜当目一丁目	横断歩道はあるが、交通量が多いため危険がある。	市道当目橋南吉花橋線	車両減速対策の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	11	焼津市 石脇下	通学路として利用しているが、歩道が途中で途切れているため危険がある。	市道石脇岡当目大日線	グリーンベルト設置検討	道路課
大富	12	焼津市 中新田	水門のまわりに入らないようにガードレールを付けていただいているのだが、本年度1年生が水門の水がせき止められているところに落ちた。幸い大事に至らなかったが命の危険があったため、フェンス等で囲い完全に入れないようにした方がよいと考えられる。	市道中新田中央線	門扉の修復及び、立入防止措置 児童への通行注意指導	農政課 学校教育課
	13	焼津市 中新田	保福島大島新田線との交差点、危険箇所であるため、横断歩道上をカラー舗装、児童がたまる場所も設置していただいているが、劣化のため色が落ちていて見にくくなってきている。	市道大富小学校北線 × 市道保福島大島新田線	舗装修繕の検討、カラー舗装修繕検討 横断歩道引き直し予定 児童への通行注意指導	道路課 焼津警察署 学校教育課
	14	焼津市 中根新田	大富小前の道路は交通量も多く、スピードを出して走行していく車両もある。当該箇所は、西側から東へ向かって通行すると住宅フェンスにより北から南へ歩行者が出てきても直前まで気づかず大変危険である。	市道道原上請所線 × 市道中根新田宮西線	児童への通行注意指導	学校教育課
黒石	15	焼津市 大住	橋のらんかんが低く、子どもが落下する危険がある。	市道本中根不動尊南線	転落防止措置の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課

平成30年度 通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(平成30年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
大井川東	16	焼津市 宗高	自転車がスピードを上げながら右側を進行してくるので危険である。一列で、できるだけ右側に沿って歩くようにしている。	市道1403号線	止まれ文字の引き直しの検討 一時停止線の引き直しの予定 児童への通行注意指導	道路課 焼津警察署 学校教育課
	17	焼津市 下小杉	150号バイパス地下道及び歩道橋階段が雨の日に滑りやすい。	国道150線バイパス	児童への通行注意指導	学校教育課
	18	焼津市 宗高	子供会が集合するところなので青信号が短く感じる。	市道0219号線 × 市道0107号線	信号点灯時間の延長(調整済) 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	19	焼津市 宗高	待てる場所がないため、ボタンを押してから離れた場所で待機している。	市道1271号線 × 県道島田大井川線	信号点灯時間の延長(調整済)	焼津警察署
大井川西	20	焼津市 上泉	田と歩道の境目にガードレールがないため危険。以前足をひかれた子がいる。	市道1183号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	21	焼津市 上泉	道路が細く、グリーンベルトがない。	市道1076号線 × 市道1077号線	グリーンベルト設置検討	道路課
	22	焼津市 上泉	路側帯がない。グリーンベルトを作って欲しい。	市道1080号線	グリーンベルト設置検討	道路課
	23	焼津市 上泉	道路がへこんでいる。雨降りの日に、自動車に水をかけられた児童がいた。道路の修繕をして欲しい。	市道1160号線	経過観察し舗装修繕検討	道路課
	24	焼津市 上泉	路側帯がない。グリーンベルトを作って欲しい。	市道0209号線	グリーンベルト設置検討	道路課
	25	焼津市 上泉	橋の地覆が舗装と同じ高さになっており段差がないため危険。転落防止柵を設置して欲しい。	市道1080号線	転落防止柵設置	道路課

過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津西	26	焼津市 塩津	登校時はおよそ800人の児童が15分間に集中するため、道いっぱいになってしまう。駅方面へ向かう通勤の車が通る際に危険な状況である。	市道焼津西小学校東線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津南	27	焼津市 焼津四丁目	歩行者信号が赤になるのが早いため、子ども会の列の途中で点滅してしまい、走って渡る子どもがいる。	市道焼津駅道原線	歩行者信号の点灯時間を延長(調整済) 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
小川	28	焼津市 東小川七丁目	歩道を示す白線が見えないため、車道と歩道の区別がつきにくい。	市道校西橋南北線	児童への通行注意指導	学校教育課
港	29	焼津市 石津中町	通学路と重なる南東角:登校時の児童待機場所が狭い。通学路と歩道の区別が曖昧に見える。 同じく北西角:登校時に児童が集中する。	市道焼津東縦断線 × 市道港小学校南線	区画線、カラー舗装等による歩行帯の設置を検討	道路課
	30	焼津市 石津向町	当該交差点は、南東角・北西角ともに児童待機場所が狭く、危険である。 (交差点までは南側だけに歩道があり、逆に交差点以降は北側だけに歩道があるため、交差点の所で、「東に進む→北に進む」あるいは「北に進む→東に進む」と、交差点を2度横断することになり、上記南東角と北西角に多くの児童が待機することになるため、危険である。)	市道石津向町西川上線 × 主要地方道焼津榛原線	外側線設置(巻込み)を検討 通学路の変更を検討(変更済み)	道路課 学校教育課
大井川東	31	焼津市 宗高	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	県道島田大井川線	児童への通行注意指導・見守り隊による交通誘導	学校教育課
大井川南	32	焼津市 利右衛門	押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危険である。	市道0202号線	押しボタン構造変更検討 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	33	焼津市 飯淵	交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトと横断歩道が整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。	市道1700号線	児童への通行注意指導	学校教育課

事業実施又は検討中箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	実施中又は検討中内容	担当部署等
黒石	34	焼津市 三右衛門新田	昨年度、増田たばこ店北側にグリーンベルトを設置していただいたが、南側も道が狭く車の通行が激しいため危険。グリーンベルトの延長をお願いしたい。	市道三右衛門宮西線 市道小川大住線	グリーンベルト設置 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
大井川南	35	焼津市 利右衛門	道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量は多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。 縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。	主要地方道焼津榛原線	用地買収済、年度内工事完了予定	静岡県島田土木事務所
	36	焼津市 吉永	この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。	市道1585号線	歩道整備事業実施中	道路課