

東益津小学校

8

【市道中里坂本村下線】
歩道に雨漏りがするため、避けてと通ろうとすると車とぶつかる危険がある。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導
・ボックスカルバート修繕

11

【市道石脇岡当目大日線】
通学路として利用しているが、歩道が途中で途切れているため危険がある。
[対策メニュー]
・グリーンベルト設置検討

9

【市道八楠石脇線×市道東益津中央線】
交差点にあるポールが倒れている。
[対策メニュー]
・ポストコーン設置
・自転車用横断帯廃止、横断歩道引き直し検討

10

【市道当目橋南吉花橋線】
横断歩道はあるが、交通量が多いため危険がある。
[対策メニュー]
・車両減速対策の検討
・児童への通行注意指導

- 平成30年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所