

港小学校

35

【市道石津向町西川上線×主要地方道焼津榛原線】
①. 交差点までは、南側だけに歩道があり、交差点以降は北側だけに歩道がある。当該交差点は、南東角・北西角ともに児童待機場所が狭く、危険である。(本年度より南側の歩道ではなく、北側の道を歩くよう通学路を変更したが、歩道ではない道を歩くため、安全面で不安が残る。)
道路管理者(市):グリーンベルト等の設置

29

【市道焼津東縦断線×市道港小学校南線】
②. 南東角:登校時の児童待機場所が狭い。通学路と歩道の区別が曖昧に見える。北西角:登校時に児童が集中する。
[対策メニュー]
・区画線、カラー舗装等による歩行帯の設置を検討

13

【市道志太海岸線×市道港小学校南線】
③. 西から歩いてくる児童と南から歩いてくる児童が合流する交差点であるため、児童が集中するが、児童の待機場所が狭く、危険である。
[対策メニュー]
・交通安全対策の検討

- 令和元年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所