

No. 30

小川一丁田
公園

保育所きぼう焼津こがわ園

経路7:4回/週

No. 30
公園沿いの側溝のコンクリートの蓋がずれ、隙間が大きくなり、踏み外す危険がある
[対策メニュー]
・溝蓋修繕

保育所きぼう焼津こがわ園

