


# 大井川南小学校



**36**

【市道1585号線】  
この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。  
道路管理者(市):歩道整備事業実施中

**32**

【市道0202号線】  
押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危険である。  
[対策メニュー]  
・押しボタン構造変更検討  
・児童への通行注意指導

**35**

【主要地方道焼津榛原線】  
道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量が多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。  
縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。  
道路管理者(県):用地買収済、年度内工事完了予定

**33**

【市道1700号線】  
交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトと横断歩道が整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導

- 平成30年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所