道 路 情 報 提 供 一 覧　8月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

（　令和6年1月22日現在　）

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	08月02日 05時33分	WL00039502	岡当目	その他	道路上に伸びる枝の剪定指導	土木管理課へ引継ぎ	
2	08月02日 17時10分	WL00039650	一色	舗装	陥没	完了	
3	08月08日 08時56分	WL00039723	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	08月08日 11時36分	WL00039823	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	08月11日 15時43分	WL00039917	西小川4丁目	街路樹	枝が通行の支障になる	都市整備課へ引継ぎ	
6	08月11日 15時46分	WL00040069	西小川6丁目	街路樹	枝が通行の支障になる	都市整備課へ引継ぎ	
7	08月12日 05時28分	WL00040106	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	08月12日 08時28分	WL00040294	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	08月12日 17時32分	WL00040309	高新田	舗装	陥没（舗装の下に空洞がある）	完了	
10	08月14日 00時03分	WL00040482	八楠一丁目	舗装	欠損（舗装が欠けている）	経過観察	
11	08月15日 09時59分	WL00040584	岡当目	県道沿線樹木管理	枝が通行の支障になる	静岡県へ引継ぎ	
12	08月15日 15時38分	WL00040649	八楠1丁目	街路樹	枯損	都市整備課へ引継ぎ	
13	08月15日 15時41分	WL00040718	八楠一丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	08月16日 11時53分	WL00040864	田尻北	側溝	蓋の隙間	完了	
15	08月16日 13時17分	WL00040950	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
16	08月24日 08時36分	WL00041064	大住	舗装	陥没（舗装の下に空洞がある）	経過観察	
17	08月25日 15時19分	WL00041147	本中根	カーブミラー	支柱の傾き、転倒、腐食	完了	施設に異常無し
18	08月26日 04時53分	WL00041214	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	08月26日 04時55分	WL00041396	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	08月27日 17時38分	WL00041453	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	08月29日 14時51分	WL00041516	大島	舗装	欠損（舗装が欠けている）	経過観察	
22	08月30日 08時28分	WL00041639	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	08月30日 08時31分	WL00041772	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	08月30日 08時33分	WL00041877	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
25	08月31日 08時26分	WL00041967	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
26	08月31日 14時30分	WL00042070	東小川6丁目	その他	縁石	完了	
27	08月31日 17時32分	WL00042138	駅北2丁目	舗装	剥離	完了	
28	08月31日 17時34分	WL00042248	西小川3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	