道 路 情 報 提 供 一 覧　9月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

（　令和5年12月1日現在　）

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	09月01日 07時24分	WL00042348	宗高	その他	歩道の除草	順次対応	
2	09月02日 06時20分	WL00042432	石津港町	その他	河川の水が道路に溢れている。	河川課へ引継ぎ	
3	09月02日 06時21分	WL00042593	石津港町	その他	道路に小河川の水が溢れている。	河川課へ引継ぎ	
4	09月02日 06時38分	WL00042660	石津港町	その他	河川の水が溢れている。	河川課へ引継ぎ	
5	09月02日 06時43分	WL00042731	石津	その他	河川の水が道路に溢れている。	河川課へ引継ぎ	
6	09月02日 06時45分	WL00042828	石津港町	その他	河川の水が道路に溢れている。	河川課へ引継ぎ	
7	09月02日 11時53分	WL00042932	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	09月04日 12時17分	WL00043014	東小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	09月07日 08時25分	WL00043122	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	09月07日 14時44分	WL00043206	策牛	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
11	09月07日 19時20分	WL00043310	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	09月10日 07時34分	WL00043455	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	09月10日 08時24分	WL00043511	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	09月10日 08時47分	WL00043606	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	09月12日 17時13分	WL00043783	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	09月14日 17時32分	WL00043883	策牛	舗装	欠損（舗装が欠けている）	完了	
17	09月14日 17時33分	WL00043983	策牛	舗装	欠損（舗装が欠けている）	完了	
18	09月15日 16時50分	WL00044032	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	09月19日 06時59分	WL00044114	高新田	舗装	陥没（舗装の下に空洞がある）	完了	
20	09月19日 09時32分	WL00044238	関方	その他	ガードレール基礎周囲の陥没	完了	
21	09月20日 05時25分	WL00044317	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	09月22日 16時18分	WL00044473	新屋	その他	歩道上の枝が垂れ下がり歩き難い。	都市整備課へ引継ぎ	
23	09月22日 16時35分	WL00044591	東小川5丁目	舗装	欠損（舗装が欠けている）	下水道課へ引継ぎ	
24	09月22日 20時19分	WL00044610	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	09月24日 17時50分	WL00044725	中里	その他	看板転倒	環境課へ引継ぎ	

道 路 情 報 提 供 一 覧　9月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

（　令和5年12月１日現在　）

26	09月25日 16時10分	WL00044811	駅北2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	09月26日 06時53分	WL00044928	中里	その他	路肩の雑草 歩行者が歩き難い。	静岡県へ引継ぎ	
28	09月29日 16時20分	WL00045034	柳新屋	カーブミラー	鏡面の破損	経過観察	
29	09月29日 18時47分	WL00045221	吉永	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	