

通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表

番号	学 校 名	合同点検日	通学路の危険・要注意箇所	通学路の危険箇所の内容	路 線 名 等	対策計画（案）	担当課等	備 考
1	焼津東小	平成27年7月13日	焼津市 栄町1丁目	小石川沿いの道路から出てくる車両は、安全確認のために停止線から前にでて停止する。歩道を通行する児童は、その車両の間を横切らざるを得ないことが多い。	市道駅南小石川南線 × 県道焼津岡部線	・プランターの移設及び樹木剪定により、交差点内の見通しを良くする。 ・児童への通行注意の指導 ・警察による指導	道路課 学校教育課 焼津警察署	
2	焼津東小	平成27年7月13日	焼津市 栄町1丁目	駅への送迎車両の抜け道となっており、路肩も狭く危険。	市道停車場小石川公園線	・グリーンベルトの設置 ・外側線の引き直し	道路課	
3	焼津東小	平成26年7月23日	焼津市 栄町1丁目	自転車やバイクを降りない通行者が多く、ミラーも見にくいため危険。	市道駅西地下歩道線	・児童への通行注意を指導	学校教育課	継続箇所（H26-1）
4	焼津東小	平成26年7月23日	焼津市 焼津1丁目	歩道橋が通学路になっており、渡り終えて歩道を通行しようとする際、狭くて見通しも悪いため危険。歩道橋の劣化も目立つ。	市道焼津駅道原線	・通学路の変更を検討	学校教育課	継続箇所（H26-4）
5	焼津西小	平成27年7月13日	焼津市 塩津	登校時は800人の児童が15分間に集中するため、道いっぱいになってしまふ。駅方面へ向かう通勤の自動車を通る際に大変危険な状況である。	市道焼津西小学校東線	・警察による通行規制について協議	焼津警察署	
6	焼津西小	平成26年7月17日	焼津市 大栄町2丁目	歩道がとても狭い。本多小児科側から横断歩道を渡るときに歩道からはみ出してしまふ。または、歩道から道路に飛び出しそうな子どもが多い。	主要地方道焼津森線 × 主要地方道焼津藤枝線	・歩道整備を検討 ・児童への通行注意の指導	県島田土木事務所 学校教育課	継続箇所（H26-13）
7	焼津西小	平成26年7月17日	焼津市 八幡	道幅が狭く、建物が邪魔して車が来ているかどうかの確認がしにくい。カーブミラーはあるが、小さく、遠くまで確認できない。	市道梅田橋線	・児童への通行注意の指導 ・グリーンベルトの設置	学校教育課 道路課	継続箇所（H26-5）
8	焼津西小	平成26年7月17日	焼津市 大栄町1丁目	樹木の剪定がされたため、以前より見通しがよくなったが、停止しない車が多い。	市道塩津高架橋下公園西線 × 市道豊田焼津線	・警察による取り締まり強化	焼津警察署	継続箇所（H26-7）
9	焼津西小	平成26年7月17日	焼津市 大村新田	坂道が急で歩道も狭いため、歩行者と自転車のすれ違いが危険。7時～8時は大村中学校側へ左折禁止となっているが、左折する車がある。	市道大村坂本線	・警察による取り締まり強化 ・児童への通行注意の指導	焼津警察署 学校教育課	継続箇所（H26-10）
10	焼津西小	平成26年7月17日	焼津市 大覚寺	道路が非常に狭い。車が来ると避けるスペースがない。	市道笑子橋線	・警察による通行規制について協議 ・児童への通行注意の指導	焼津警察署 学校教育課	継続箇所（H26-12）
11	焼津南小	平成27年7月17日	焼津市 東小川1丁目	歩道があるが、速度を出した自転車の通行が多く、接触の危険が大きい。また、赤塚川の橋より北側の歩道が狭くなる。	市道焼津駅道原線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	
12	焼津南小	平成27年7月17日	焼津市 焼津5丁目	道路が狭く、自動車は対面通行ですれ違いもしにくい。自動車の通行も頻繁。路肩が十分に確保できない。	市道焼津西小学校小川線	・児童への通行注意の指導 ・保育園送迎における一方通行への協力依頼	学校教育課 くらし安全課	
13	焼津南小	平成27年7月17日	焼津市 本町5丁目	禪門グリーンロードは一方通行にもかかわらず逆走する自動車があり、東方向のみの確認で横断してしまうと危険である。	市道禪門川線	・警察による取り締まり強化 ・街路樹の剪定により、道路標識（進入禁止）の視認性の確保 ・児童への通行注意の指導	焼津警察署 県島田土木事務所 学校教育課	
14	焼津南小	平成26年7月14日	焼津市 焼津5丁目	登校時の交通量が多く、徐行、一旦停止をしない自動車が多い。	市道焼津南小学校北線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-15）
15	豊田小	平成26年7月14日	焼津市 小土	道路幅が狭く、車とすれ違う時に危険である。	市道豊田学校橋線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-17）
16	豊田小	平成26年7月14日	焼津市 小土	交通量が多く、車とすれすれに路側帯を歩行している。交差点の歩行者だまりも不十分である。	市道中央高校西線	・児童への通行注意を指導	学校教育課	継続箇所（H26-18）
17	豊田小	平成26年7月14日	焼津市 五ヶ堀之内	歩道が狭く(1.5m)、交通量も多いため危険である。	市道三ヶ名小屋敷線 (都市計画道路 豊田南線)	・歩道整備を検討	道路課	継続箇所（H26-19）
18	小川小	平成26年7月25日	焼津市 与惣次	通行車両にとって見通しが悪い交差点を児童が横断することになっている。横断歩道は設置されているが、通行する車両の速度が速く、一時停止をしないことが多い。	焼津市南部土地区画整理事業区域 (小川下小田線)	・警察による取り締まり強化 ・見守り隊などによる交通誘導を実施	焼津警察署 学校教育課	継続箇所（H26-20）
19	小川小	平成26年7月25日	焼津市 小川新町5丁目	いくつかの子供会が合流する交差点で、信号待ちをするための待機場所が狭いため、危険である。	市道小川新町黒石川北線	・主要地方道焼津榛原線、区画道路12-1号線の道路整備完了後、通学路の変更を検討 ・児童への通行注意の指導	区画整理課 学校教育課	継続箇所（H26-21）
20	小川小	平成26年7月25日	焼津市 小川	途中で歩道が無くなり、道幅も狭くなる。	焼津市南部土地区画整理事業区域 (黒石通り線)	・通学路の変更を検討	学校教育課	継続箇所（H26-23）
21	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 石脇下	路上駐車（トラック）があり、その車を避けて通行しなければならず、道にはみ出してしまうため危険である。	市道東益津中央線	・適正な通学路を通行するよう指導	学校教育課	
22	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 石脇下	交差点角の家の塀が高く、見通しが悪い。	市道東益津学校脇線 × 市道東益津中央線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	
23	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 石脇上	トンネル内のライトが少なく、日中も暗い。通行に際し、不安を感じる。	市道東益津学校脇線	・照度の高いLED照明灯への変更または、照明施設の増設、設置位置の変更を検討	道路課	
24	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 浜当日	路上駐車（車）があり、その車を避けて通行しなければならず、危険である。	市道中里当日JR水路沿線	・警察による注意指導	焼津警察署	
25	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 中里	水路に蓋がないため、低学年児童が落ちそうになったことがあった。	市道東益津中学南一号線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	
26	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 岡当日	大雨や、雨の多い時期、水路の水が増水し危険を感じる。（子供会の集合場所になっている）	市道岡当日糧堂院北線	・道路改良工事を実施中 ・デリネーターの設置	道路課	
27	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 浜当日	踏切の横断（今年は4年生が最上級生）	市道当日花沢線	・児童への通行注意の指導 ・見守り隊の配置 ・北側の横断歩道消去	学校教育課 焼津警察署	
28	東益津小	平成27年7月17日	焼津市 坂本	木材が積み上げられていることがあり、通行に際して危険を感じることがある。	市道坂本東名沿南線	・児童への通行注意の指導 ・資材の積み上げについて指導	学校教育課 土木管理課	
29	大富小	平成27年7月14日	焼津市 中根新田	朝の時間帯に交差点より車が減速せずに通行するときがある。	市道中根新田道下線 × 市道道原上請所線	・警察による指導 ・児童への通行注意の指導	焼津警察署 学校教育課	
30	大富小	平成27年7月14日	焼津市 本中根	一旦停止の標識に気づかず、減速せずに通行する車があり、歩行者が危険である。	市道横須賀上小田線	・ドットラインの消去（優先道路を明示） ・デリネーターの修繕	道路課	
31	大富小	平成27年7月14日	焼津市 本中根	見通しの悪い交差点であり危険である。	市道池谷街道線 × 市道本中根大井神社線	・交差点カラー舗装 ・止まれ文字の復旧 ・停止線の復旧	道路課 焼津警察署	
32	大富小	平成27年7月14日	焼津市 中新田	交通量が多いが、幅員も狭く歩道もないため、歩行者が危険な状態になっている。	県道大富藤枝線	・道路整備を実施	県島田土木事務所	
33	大富小	平成26年7月25日	焼津市 大島	横断歩道を渡るために道路を横切らなければならない、危険である。	市道寄子橋大島線	・路面に一旦停止ステッカーを貼り、注意喚起する（H27対応済み）	道路課	継続箇所（H26-31）
34	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中新田	信号はあるが見通しが悪く、登下校中が危険である。	市道保福島大島新田線	・道路整備を計画	道路課	継続箇所（H26-32）
35	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中新田	信号がなく、見通しも悪いため登下校中が危険である。	市道保福島大島新田線 × 一般県道高洲和田線 (小川島田幹線)	・道路整備を実施	県島田土木事務所 道路課	継続箇所（H26-33）
36	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中根新田	朝は車の通行が禁止されているが、下校時には車の通行もある。喫茶店より西側の道路の幅を広げてほしい。	市道大富小学校北線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-34）
37	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中根新田	信号のない五叉路で道幅が狭く、車の往来もはげしい。登下校中は危険である。	市道焼津北大島線 (大富小学校前交差点)	・交差点改良の検討	道路課	継続箇所（H26-30）

通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表

番号	学 校 名	合同点検日	通学路の危険・要注意箇所	通学路の危険箇所の内容	路 線 名 等	対策計画（案）	担当課等	備 考
38	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中新田	朝夕の通勤時間帯に抜け道として利用されており交通量が多いが、幅員も狭く歩道もないため、歩行者が危険な状態になっている。	一般県道高洲和田線 （小川島田幹線）	・道路整備を実施	県島田土木事務所	継続箇所（H26-36）
39	大富小	平成26年7月25日	焼津市 中根新田	横断歩道があるが、車は、歩行者や自転車に気がつかず、スピードを出してくる。道がカーブしていることや、ブロック塀があることが原因と思われる。	一般県道高洲和田線	・停止線の引き直しを実施	焼津警察署	継続箇所（H26-37）
40	和田小	平成27年9月3日	焼津市 すみれ台	多くの児童が横断している交差点であるが、横断歩道等も薄くなっており交差点としての視認性が低下している。	市道すみれ台南通り線 × 市道すみれ台西線	・交差点カラー舗装の実施 ・区画線（横断歩道等）の引き直し	道路課 焼津警察署	
41	和田小	平成27年9月3日	焼津市 惣右衛門	大型車両を含め交通量が非常に多く危険である。	市道寄子橋大島線	・グリーンベルトの設置	道路課	
42	和田小	平成26年7月22日	焼津市 一色	橋のためとで歩道が狭くなっていて車はスピードを出しやすく、交通量も多く、見通しも悪い。	主要地方道焼津榛原線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-38）
43	和田小	平成26年7月22日	焼津市 一色	交通量が非常に多い道路であるが、歩道が未整備であり危険。	市道柵宜島一色線	・一般県道高洲和田線を整備後、通学路の変更を検討	学校教育課	継続箇所（H26-39）
44	和田小	平成26年7月22日	焼津市 一色	道路幅が狭く、交通量が多い。歩道の表示がなく、街路灯もなく夕方暗い。	市道横須賀上小田線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-40）
45	和田小	平成26年7月22日	焼津市 一色	国道150号から沿岸部の工業地帯に抜ける大型車の交通量が多いが、この区間のみ歩道が整備されておらず、路肩も狭いため歩行者が危険な状態になっている。	一般県道高洲和田線	・歩道整備を実施	県島田土木事務所	継続箇所（H26-41）
46	和田小	平成26年7月22日	焼津市 田尻	多くの児童が集まっている和田小学校の近くだが、歩道が整備されておらず、路肩も狭いため歩行者が危険な状態になっている。	主要地方道焼津榛原線	・地元自治会と歩道整備を検討	県島田土木事務所	継続箇所（H26-42）
47	和田小	平成26年7月22日	焼津市 三和	バイパスが整備中のため、歩道のない市道を迂回して通学しており、歩行者が危険な状態になっている。	国道150号バイパス	・道路整備を実施中	県島田土木事務所	継続箇所（H26-43）
48	港小	平成27年7月21日	焼津市 石津	志太海岸線の4車線化に伴う工事を実施中であるが、現状は信号機がなく、通行時に危険を感じる。	会下ノ島石津土地区画整理事業区域 （志太海岸線）	・平成27年度に信号機を設置予定 ・工事期間中は交通誘導員による安全確保を図る ・児童への通行注意の指導	焼津警察署 区画整理課 学校教育課	
49	港小	平成26年7月17日	焼津市 石津港町・石津中町	登校時刻に児童が集中する。	市道焼津東縦断線 × 市道港小学校南線	・歩行者たまりの設置を検討	道路課	継続箇所（H26-44）
50	港小	平成26年7月17日	焼津市 石津港町	歩行者用信号の時間が短く、児童が登校時に集中する。	一般県道焼津大井川線	・歩行者たまりの設置を検討	県島田土木事務所	継続箇所（H26-45）
51	黒石小	平成27年7月14日	焼津市 三右衛門新田	児童の主な通学路であり、近年、アパート等の建設により住民が増えたと共に通行量も多い。	市道三右衛門宮西線	・グリーンベルトの設置 ・児童への通行注意の指導	道路課 学校教育課	
52	黒石小	平成27年7月14日	焼津市 大住	交通量が多く、道路がカーブしており危険。路面表示も消えかかっている。	市道小川三右衛門線	・歩車分離措置として、路肩にガードパイプを設置 ・区画線の引き直し（H27対応み）	道路課	
53	黒石小	平成27年7月14日	焼津市 中根	通学路になっているが、国道150号への抜け道となっており危険。	市道茱萸島二号線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	
54	黒石小	平成27年7月14日	焼津市 大住	見通しの悪い交差点であり、一時停止しない車があり危険。	市道大住大井神社南線 × 市道大住中新田藤敷集会所線	・交差点カラー舗装 ・十字マークの設置 ・「止まれ」表示	道路課	
55	黒石小	平成26年7月24日	焼津市 三右衛門新田	10m程の短い区間ではあるが、通らなければ通学路に行けない。交通量が多く、少しカーブしており、路側帯も狭く非常に危険。	市道小川三右衛門線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-48）
56	大井川東小	平成27年7月22日	焼津市 宗高	短い区間ではあるが交通量もあるため、歩道があるとよい。	県道島田大井川線	・児童への通行注意の指導 ・見守り隊による安全確保	学校教育課	
57	大井川東小	平成27年7月22日	焼津市 上小杉	通学路になっているが、朝夕の交通量が多く危険。	市道0218号線	・歩道設置を検討	道路課	
58	大井川東小	平成26年7月22日	焼津市 下小杉	下校の時、地下道を一人で通るのは怖い。登校時とは違う下小杉の通学路を通っている現状がある。	国道150号バイパス	・本線の4車線化に伴い、周辺整備を実施するとともに、引き続き通学指導を実施。	学校教育課 県島田土木事務所	継続箇所（H26-55）
59	大井川西小	平成27年7月22日	焼津市 下江留	橋の工事が行われる予定だが周囲の道路が整備され、交通量が増加。歩道が未整備のため子供たちも歩くときに広がりやすく危険。	市道1160号線	・歩道整備工事を実施中	道路課	
60	大井川西小	平成27年7月22日	焼津市 上泉	道路が交差し、橋もあるため横断歩道との位置関係がよいくない。	市道1740号線 × 市道1160号線	・児童への通行注意の指導 ・見守り隊の配置を検討	学校教育課	
61	大井川西小	平成27年7月22日	焼津市 上泉	通学路であるが歩道が途中で途切れている。	市道1160号線	・東名新IC開通後、交通状況を確認した上で対応を検討	道路課	
62	大井川南小	平成27年7月21日	焼津市 吉永	子供たちがこの道路を横断して登下校しているが、横断歩道がない。	市道0114号線	・横断歩道の設置を検討	焼津警察署	
63	大井川南小	平成26年7月24日	焼津市 吉永	道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量は多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。緑石等で区切られた歩道はなく、白線が引かれているだけで幅も狭い。	主要地方道焼津榛原線	・地元自治会と調整を行い、整備内容について検討 ・児童への通行注意の指導	学校教育課 県島田土木事務所	継続箇所（H26-59）
64	大井川南小	平成26年7月24日	焼津市 吉永	この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。	市道1585号線	・歩道整備工事を実施中	道路課	継続箇所（H26-60）
65	大井川南小	平成26年7月24日	焼津市 飯淵	交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトが整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。通学路に横断歩道がない。	市道1700号線	・児童への通行注意の指導	学校教育課	継続箇所（H26-61）
66	大井川南小	平成26年7月24日	焼津市 吉永	大型車の交通量が多いが、歩道がなく路肩も狭いため危険である。	主要地方道焼津榛原線	・道路整備を実施	県島田土木事務所	継続箇所（H26-63）