


平成29年度 通学路点検箇所図

焼津東小学校



2

【主要地方道焼津藤枝線】
地下道内が暗く、子どもたちは「怖い」と感じている。
[対策メニュー]
・適切な維持管理の実施を継続

1

【市道西早川線】
歩道(グリーンベルト)が狭く、登下校時に道路にはみ出してしまつたため危険。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導

- 平成29年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所