

焼津南小学校

6

【市道焼津南小学校北線×市道青木神社黒石橋線】
民家の庭木が標識を隠してしまっているため、ドライバーが標識を確認できない。
[対策メニュー]
・樹木剪定の指導
・標識の移設

5

【市道禅門川線×市道横町線】
登校中交差点を通過する際、右側の民家の塀が高く、右側方面から走行する車を確認しづらい。左前方にカーブミラーが敷設されているが、かなり接近してないと確認できない。
[対策メニュー]
・カーブミラー角度調整
・児童への通行注意指導

22

【市道南小学校北線】
登校時の交通量が多く、徐行、一旦停止をしない自動車がある。また、南小学校側の看板の文字が薄れているため、車の一旦停止の注意を喚起していない。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導
・警察の取締り強化

4

【市道焼津駅道原線】
歩行者信号が赤になるのが早いので、子ども会の列の途中で点滅してしまい、走って渡る子どもがいる。
[対策メニュー]
・歩行者信号の点等時間を延長

30

【市道焼津南小学校北線】
通学路で一方通行の道である。狭い道路ではあるが車も頻繁に通る危険もある。また、道路上の止まれの文字や線などが薄れている。
警察：一時停止線(自転車)の引き直し
道路課：区画線引き直し

23

【市道焼津駅道原線】
看護学校前の歩道は、自転車の走行が可であるが、赤塚川に架かる橋より、自転車は走行禁止になっている。しかし、現状はそのまま歩道を走っている自転車が多い。通学路になっており、登校中の子どもたちと自転車が接触する危険性がある。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導

- 平成29年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所