

小川小学校

9

【市道小川五丁新開線】
通行車両が多く、児童が危険である。
[対策メニュー]
・グリーンベルト設置

8

【市道東小学校小川線】
一方通行となっているが道路幅が狭く、児童と車両が接触することもある。グリーンベルトの設置をお願いしたい。
[対策メニュー]
・グリーンベルト設置

31

【市道校西橋南北線】
歩道を示す白線がほぼ消えかけており、車道と歩道の区別が付きにくい。
警察：一時停止線引き直し
道路課：「とまれ」引き直し

32

【南部区画整理区域内(小川下小田線)】
信号機がない交差点にもかかわらず、交通量が非常に多い。
警察：信号機設置
区画整理事務所：交差点整備

平成29年度 新規箇所
過年度からの継続箇所
事業実施中又は検討中箇所