

令和元年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和元年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
旭町保育園	1	焼津市 駅北三丁目 焼津市 大栄町二丁目	①側溝に隙間があり、足を挟む危険がある。 ②路側帯がない。 ③信号がない横断歩道で車がスピードを出しなかなかなか渡れない。	市道入江橋若宮神社線 ほか	①溝蓋修繕 ②区画線の引き直し ③指導、取締りの徹底 安全確認の徹底	道路課 焼津警察署 保育・幼稚園課
大井川保育園	2	焼津市 宗高	歩道が狭く、白線が消えかかっている	県道島田大井川線	区画線とグリーンベルトを設置	静岡県島田土木事務所
さくら保育園	3	焼津市 下小田	栄田マンション、アマノ薬局あたりの道路 交通量が多いものの歩道がない	主要地方道焼津榛原線	区画線とグリーンベルトを設置	静岡県島田土木事務所
	4	焼津市 下小田	栄田マンション、アマノ薬局あたりの道路 交通量が多いものの歩道がない	市道栄田線	歩行スペースの確保が可能であるため、対策見送り	
	5	焼津市 下小田	道が狭く曲線道路のため見通しが悪い。スピードが出ている車も多い。	市道栄田線	路面標示の検討	道路課
	6	焼津市 北新田	道も狭く、湾曲しているところがあり、見通しが悪い。 用水路にガードレールがなく恐れ(用水路に向かってアスファルトが斜めになっている)	市道雲雀野北新田線	視線誘導標及びカーブミラーの検討	道路課
	7	焼津市 田尻北	道路狭く、見通しが悪い。	市道港中学校西側線 × 市道松原公園南線 ほか	①集団移動経路の変更 区画線の引き直し(市道松原公園南線) ②樹木剪定の検討	保育・幼稚園課 道路課 都市整備課
	8	焼津市 北新田	交通量あるが、横断歩道がない	市道田尻北公園北新田線 × 市道北新田道下二号線	安全確認の徹底	保育・幼稚園課
	9	焼津市 田尻	一部歩道がない	市道浜田排水九号橋線	通過車両が少ないため、対策見送り	
ゆりかご保育所	10	焼津市 五ヶ堀之内	公園に行くために道路を渡るが、横断歩道がない	市道伊勢島柳新屋線 × 市道三ヶ名五ヶ堀之内線 ほか	交差点カラー舗装の設置	道路課
たかくさ保育園	11	焼津市 坂本	①路側帯はあるが幅が狭い ②横断歩道がない	市道坂本団地南線 ほか	①集団移動経路の変更を検討 ②安全確認の徹底	保育・幼稚園課
なかよし保育園	12	焼津市 西小川四丁目	ミニストップがある交差点、車止めがないため危険	市道小川青島線 × 市道焼津中学校南三号線	防護柵の設置	道路課
	13	焼津市 西小川一丁目	①ユニクロの近くの交差点、道幅が狭く、歩道も狭い。車止めもない。 ②信号点滅時間が短い	市道小川上荒田線 × 市道鯛ヶ島八楠線	①区画線の引き直し(市道小川上荒田線) ②信号点灯時間の延長(調整済)	道路課 焼津警察署
	14	焼津市 西小川四丁目	側溝の蓋に隙間が空いていて、落下の危険あり	市道小川青島線	溝蓋修繕	道路課

令和元年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和元年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
大富幼稚園	15	焼津市 中根新田	・信号のない5差路のため、横断に確認箇所が多い。止まれの標識がなく、スピードを落とさずに交差点に進入してくる車もあり危険	市道焼津北大島線 × 市道道原上請所線	防護柵の設置	道路課
大井川南幼稚園	16	焼津市 利右衛門	道幅が狭く、路側帯の白線が薄い	市道0215線	水路蓋掛け及びグリーンベルトの設置	道路課
静浜幼稚園	17	焼津市 上小杉	①歩道がない ②信号待ちのスペース	市道0107号線 × 市道0219号線	グリーンベルトを設置	道路課
	18	焼津市 上小杉	①歩道がない ②信号待ちのスペース	市道0107号線 × 市道0219号線	グリーンベルトを設置	道路課
	19	焼津市 上小杉	歩道がなく、路肩も狭い	市道0107号線	グリーンベルトを設置	道路課
大井川西幼稚園	20	焼津市 下江留	えずみ橋 橋が完成し、道路の道幅も広くなったため、以前より、スピードを出して走る車が増えた。 横断歩道をつけてほしい	市道1169号線 × 市道1173号線	横断歩道の設置	焼津警察署
保育所ぶちはうす	21	焼津市 西焼津	地下道を通る自転車がスピードを落とさない	県道大富藤枝線	安全対策の検討	静岡県島田土木事務所
	22	焼津市 小屋敷	(総和建工前の)歩道が狭く、信号待ちの時に怖い	県道上青島焼津線	ポストコーンを設置 グレーチングを網目の細かいものに変更	静岡県島田土木事務所
Heart Link 柳新屋保育園	23	焼津市 柳新屋	交通量が多い。また信号の切り替えスピードも早め。子供の足では渡り切るのが難しいときがある。 信号の間隔を長くしてもらいたい。 ガードレールを検討していただきたい。	県道大富藤枝線 × 市道三ヶ名小屋敷線	信号点灯時間の調整を検討	焼津警察署
	24	焼津市 西焼津	自転車も通る場所で、自転車同士の事故があった 薄暗い 中央に線を引く 歩行者用の白線を引く	県道大富藤枝線	安全対策の検討	静岡県島田土木事務所
焼津のんのん保育園	25	焼津市 柳新屋	ジュエルツチャ駐車場横の側溝に柵がないため落下する危険がある。	県道大富藤枝線	転落防止柵の設置	静岡県島田土木事務所
グローアップ大富園	26	焼津市 中新田	交通量が多く、道幅が狭い。 路側帯がない箇所がある。	県道高洲和田線 × 市道保福島大島新田線 ほか	県道との交差点にて道路改良を予定 安全確認の徹底	道路課 保育・幼稚園課
	27	焼津市 中根新田	交通量が多く、道幅が狭い。 路側帯がない。	市道焼津北大島線	集団移動経路変更の検討	保育・幼稚園課

令和元年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和元年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
小土のんのん保育園	28	焼津市 小土	路側帯なし 水路に柵なし	市道小土東名添東線	区画線の設置を検討	道路課
	29	焼津市 小土	水路に柵がない	市道中央高校東線	安全確認の徹底	保育・幼稚園課
保育所きぼう焼津こがわ園	30	焼津市 西小川五丁目	公園沿いの側溝のコンクリートの蓋がずれ、隙間が大きくなり、踏み外す危険がある	市道熊野神社西線 ほか	溝蓋修繕	道路課
常緑保育園	31	焼津市 三ヶ名	橋が古くて危険である 道幅が狭く、路側帯がない場所がある 高いブロック塀があり危険である	市道三ヶ名さくら橋線	区画線の設置を検討	道路課
	32	焼津市 三ヶ名	道幅が狭く、路側帯がない場所がある 高いブロック塀があり危険である	市道三ヶ名大島線	集団移動経路の変更	保育・幼稚園課