

焼津東小学校

- 令和元年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所

24

【市道駅西地下歩道線】

④. 外灯により明るくはなったが、壁が雨水で汚れて怖い感じがする。

[対策メニュー]

- ・児童への通行注意指導

3

【市道駅前小石川左岸線】

【市道小石川南線】

⑤. 小石川に柵があるのだが、人が通れる隙間がある。

[対策メニュー]

- ・防護柵の修繕

4

【市道焼津橋東小学校線】

⑥. 横断歩道がない。

[対策メニュー]

- ・児童への通行注意指導

2

【市道万世橋焼津神社線】

②. 用水路に柵がないため、落下の危険がある。

[対策メニュー]

- ・区画線の引き直し
- ・児童への通行注意指導

1

【市道普門寺線】

①. 用水路に柵がないため、落下の危険がある。

[対策メニュー]

- ・児童への通行注意指導

23

【市道焼津駅道原線】

③. 歩道橋と民家の壁の間が狭く、相互歩行ができない。

[対策メニュー]

- ・注意喚起標示の設置
- ・児童への通行注意指導