

# 大井川東小学校

令和元年度 新規箇所  
過年度からの継続箇所  
事業実施中又は検討中箇所

32

【市道0219号線×市道0109号線】  
③. 複数の子供会が合流するところなので、青信号が短く感じる。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導

31

【国道150線バイパス】  
②. 階段が雨の日に滑りやすい。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導

16

【市道0170号線・市道0219号線】  
・歩道がない  
[対策メニュー]  
・グリーンベルトを設置

15

【市道1393号線×市道1403号線】  
⑤. 近くに団地があり、多くの児童が通るが、信号等なく道幅も狭いため、危険である。  
[対策メニュー]  
・交差点カラー舗装の設置

33

【市道1271号線×県道島田大井川線】  
④. 待てる場所がないため、ボタンを押してから離れた場所で待機している。  
[対策メニュー]  
・児童への通行注意指導

30

【県道島田大井川線】  
①. 路側帯、車道とも狭く、車に接触しそうになりながら登下校している。  
[対策メニュー]  
・区画線とグリーンベルトを設置  
・児童への通行注意指導、見守り隊による交通誘導