

# 大井川南小学校

15

【市道1585線】

①. 川に入らないように注意を呼びかける看板と柵があるのだが、柵が老朽化しており、危険。敷いてある板もベコベコとしていて危険。

16

【市道1700号線×市道0211号線】

②. 車通りの多い道を横断する際、児童の登校時に通る側に、横断する横断歩道がない。(反対側にはあるが、朝はステツジャストラインの営業所にバスが停まっていることが多く危険なため、反対側は歩かないようにしている)

- 令和2年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所