

## 令和2年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和2年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
ふたば保育園	1	焼津市 小土、保福島	カーブの横断歩道で見通し悪い、道幅狭い	市道焼津中央高校線 × 市道学校南小土宮前線	経路の変更を検討	施設
	2	焼津市 小土	水路に柵・蓋なし	市道東名北添大覚寺小土線	防護柵設置を検討	道路課
Heart Link柳新屋保育園	3	焼津市 柳新屋、西焼津	見通し悪い、自転車マナー悪い	県道大富藤枝線	経路の変更を検討	施設
焼津のんのん保育園	4	焼津市 柳新屋	水路に柵なし	市道三ヶ名不動院東柳新屋線	水路側へのデリネーター設置を検討	道路課
あいキッズランド塩津園	5	焼津市 栄町1丁目	道路狭い、白線消えかけてる、車速度出ている	市道駅南小石川南線	区画線引き直し検討 横断歩道及び、横断歩道あり指示標示引き直し検討	道路課 警察
常緑保育園	6	焼津市 三ヶ名	水路に柵なし	市道三ヶ名大島線	防護柵又はデリネーター等の設置を検討 (地元再度確認後) 安全確認の徹底	道路課 施設
Heart Link焼津保育園	7	焼津市 焼津4丁目	フェンス破損、側溝蓋隙間あり、舗装傷み	市道焼津神社東線	区画線引き直し検討、溝蓋隙間修繕、舗装段差の修繕 フェンスの案内板の整備	道路課 社会教育課
保育所きぼう焼津こがわ園	8	焼津市 西小川2丁目、5丁目	園前の道路に歩道がない	市道教念寺北線	区画線引き直し検討	道路課
保育所グローアップ大富園	9	焼津市 中根新田、中新田	道幅狭い、路側帯無し	市道中根新田橋線 市道上河原公会堂線	安全確認の徹底	施設
大富幼稚園	10	焼津市 中根新田、中新田	川にガードレール無く危険	市道中根新田橋線	路面標示設置等による誘導を検討	道路課
大井川南幼稚園	11	焼津市 吉永、利右衛門	道幅狭い、路側帯無し	市道1428号線	安全確認の徹底 経路の変更を検討	施設
第三ゆりかご保育所	12	焼津市 一色	横断歩道でスピード早く、止まらない	市道柵宜島一色線	横断歩道引き直し	警察
第二ゆりかご豊田クラブ	13	焼津市 柳新屋	側溝に蓋がなく、高架橋から左折進入車両が増えており、歩行者等の安全通行面に問題がある	市道柳新屋新幹線添北線	側溝の蓋掛けを検討	道路課