

豊田小学校

19

【未認定道路】

④. 道幅が狭い上に脇の水路に柵等がないため、登下校で大勢の児童が通行する際、転落の危険がある。

9

【市道豊田小学校小土線】

③. 周辺に住宅やアパートが多いため、道幅が狭い割に通行する車が多い。車がすんなりとすれ違うだけの道幅がないため、グリーンベルトがあるものの登下校中の児童すれすれに車が通っていき、危険である。

7

【市道三ヶ名小屋敷線×市道五ヶ三島神社線】

①. 通学時西側より右側歩道を集団登校中信号待ちの児童を、南側より左折し西側へ進行する車両が巻き込みそうになる。

8

【県道大富藤枝線西焼津地下道】

②. 四方より行き交う通学・通勤の歩行者、自転車で混み合い、交差点付近で接触事故が頻発している。

- 令和2年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所