

令和2年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和2年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津東	1	焼津市 栄町1丁目	駅に向かって、くろしお温泉の角に横断歩道がない。	市道焼津駅道原線 × 市道駅南小石川南線	止まれ文字及び巻き込みの引き直し 一時停止線引き直し	道路課 焼津警察署
	2	焼津市 栄町5丁目、6丁目	グリーンベルトはあるのだが、歩道が狭い。	市道西早川線	不法占用(室外機、鉢植えなど)の指導	土木管理課
	3	焼津市 栄町1丁目	焼津駅南口のロータリーに入るところの角に木が生えていて、歩道まで乗り出している。	市道焼津駅道原線	樹木伐採指導	土木管理課
	4	焼津市 中港2丁目	廃屋になっており、つるが覆い茂っている。	市道臨港線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津西	5	焼津市 大村新田、大村3丁目	横断歩道はあるが、信号機・歩行者用信号機がなく見通しが悪い。	市道大村坂本線 × 市道大村中学校北線	路面標示及び歩行帯設置検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
焼津南	6	焼津市 焼津4丁目、5丁目	児童の登下校の青信号が1分と短く、安全上問題がある。登下校時間が限られているため、押しボタン式の信号機への変更を希望します。	市道阿弥陀寺線 × 市道焼津南小学校北線	押しボタン式への変更を検討	焼津警察署
豊田	7	焼津市 五ヶ堀之内	通学時西側より右側歩道を集団登校中信号待ちの児童を、南側より左折し西側へ進行する車両が巻き込みそうになる。	市道三ヶ名小屋敷線 × 市道五ヶ三島神社線	信号待ちの児童が前に出過ぎないように、歩道への路面標示を検討	道路課
	8	焼津市 西焼津	四方より行き交う通学・通勤の歩行者、自転車で混み合い、交差付近で接触事故が頻発している。	県道大富藤枝線西焼津地下道	地下道の視覚をなくすため、カーブミラーの増設を検討	静岡県島田土木事務所
	9	焼津市 五ヶ堀之内	周辺に住宅やアパートが多いため、道幅が狭い割に通行する車が多い。車がすんなりとすれ違うだけの道幅がないため、グリーンベルトがあるものの登下校中の児童すれすれに車が通っていき、危険である。	市道豊田小学校小土線	区画線引き直しを実施 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
東益津	10	焼津市 中里	通行禁止を守らず、バイパス地下道出口にある横断歩道付近を歩く子どもたちの近くを速いスピードで通行する車両が見られる。	市道石脇岡当日大日線	標識の位置検討 取締りの強化	焼津警察署
和田	11	焼津市 惣衛門	150号に合流するため大型車が多く、朝は特に交通量も多い。道幅が狭いため二輪車等が通ると危険。	市道祢宜島一色線	横断計画の見直し、区画線引き直し等設置検討	道路課

令和2年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和2年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
大井川東	12	焼津市 宗高	道幅が狭く、通学時に車両などとの接触の恐れがある。	市道1403号線	路肩改良及び歩行帯設置検討	道路課
大井川西	13	焼津市 上新田	五叉路の見通しが悪い	市道0208号線 × 市道1063号線 × 市道1153号線 × 市道1157号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	14	焼津市 下江留	見通しが悪く、交通量が多い	市道0110号線 × 市道1293号線	止まれ引き直し 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
大井川南	15	焼津市 吉永	川に入らないよう注意を呼びかける看板と柵があるのだが、柵が老朽化しており、危険。敷いてある板もベコベコとしていて危険。	市道1585号線	デリネーター設置等の検討	道路課
	16	焼津市 飯淵	車通りの多い道を横断する際、児童の登校時に通る側に、横断する横断歩道がない。(反対側にはあるが、朝はシステムジャストラインの営業所にバスが停まっていることが多く危険なため、反対側は歩かないようしている)	市道1700号線 × 市道0211号線	児童への通行注意指導	学校教育課

過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
焼津西	17	焼津市 塩津	校門前であり、登下校、大勢の児童が通る。道幅が狭く、自動車が通ると大変危険である。	市道焼津西小学校西線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津南	18	焼津市 焼津4丁目	児童の登下校の青信号が1分と短く、安全上問題がある。登下校時間が限られているため、歩行者用の青信号の時間の延長を変更を希望します。	市道焼津駅道原線 × 市道焼津南小学校北線	児童への通行注意指導	学校教育課
豊田	19	焼津市 小土	道幅が狭い上に脇の水路に柵等がないため、登下校で大勢の児童が通行する際、転落の危険がある。	未認定道路	児童への通行注意指導、通学路見直し	学校教育課
大富	20	焼津市 中根新田	大富小前の道路は交通量も多く、スピードを出して走行していく車両もある。当該箇所は、西側から東へ向かって通行すると住宅フェンスにより北から南へ歩行者が出てきても直前まで気づかず大変危険である。	市道道上原上請所線 × 市道中根新田宮西線	児童への通行注意指導	学校教育課
和田	21	焼津市 一色	橋の形状が凸状で自動車運転者は歩行者が確認しにくい。	主要地方道焼津榛原線	児童への通行注意指導	学校教育課
港	22	焼津市 石津中町	学校前の交差点であり、多くの児童が合流する地点であるが、児童の待機場所が狭く、危険である。(昨年度の途中から空き地にロープが張られ、児童の待機場所が一層狭くなった。)	市道焼津東縦断線 × 市道港小学校南線	交差点部の歩行者だまりの設置を予定	道路課
黒石	23	焼津市 大住	車両の通行があるにもかかわらず、橋の幅が狭く、欄干も低いいため、子ども自身のよけ方によっては、川に転落する可能性がある。	市道中根ぐみ島大住線	転落防止柵設置の予定 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
大井川東	24	焼津市 宗高	路側帯、車道とも狭く、車と接触しそうになりながら登校している。	県道島田大井川線	区画線の引き直し(R2年度) 児童への通行注意指導・見守り隊による交通誘導	静岡県島田土木事務所 学校教育課
	25	焼津市 下小杉	階段が雨の日に滑りやすい。	国道150号バイパス地下道	児童への通行注意指導	学校教育課
	26	焼津市 宗高	複数の子ども会が合流するところなので、青信号が短く感じる。	市道0219号線 × 市道0109号線	信号動作の確認(学校側からどちらの信号かなどの具体的な要望が出た場合) 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	27	焼津市 宗高	待てる場所がないため、ボタンを押してから離れた場所で待機している。	市道1271号線 × 県道島田大井川線	児童への通行注意指導	学校教育課

過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
大井川西	28	焼津市 下江留	朝の交通量がたいへん多い。	市道0208号線 × 市道1160号線	児童への通行注意指導	学校教育課

事業実施又は検討中箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	実施中又は検討中内容	担当部署等
小川	29	焼津市 小川	歩行者専用道路を分断する交通量が多い道路の横断歩道だが、信号がない。	市道黒石通り線	減速路面標示の検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
港	30	焼津市 石津向町	西から歩いてくる児童と南から歩いてくる児童が合流する交差点であるため、児童が集中するが、児童の待機場所が狭く、危険である。	市道志太海岸線 × 市道港小学校南線	交通安全対策の検討	道路課

令和2年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和2年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
大村中	1	焼津市 大村新田	歩道が狭く、自転車とのすれ違いが危険。	市道大村坂本線	歩行帯拡幅検討 通行注意指導	道路課 学校教育課
	2	焼津市 大村3丁目	狭い歩道を小中学生がすれ違って多く歩くため、車道にあふれ出してしまうことがある。	市道大村中学校北線	通行注意指導	学校教育課
	3	焼津市 大村新田	横断歩道がない。生徒が横切ってしまうことがある。	県道焼津藤枝線	通行注意指導	学校教育課
	4	焼津市 大村1丁目、2丁目、3丁目	狭い道だが、車が多く通る。	市道大村七社神社東線 × 市道大村新幹線添北線 × 市道大村中学校北線	区画線設置等検討	道路課
豊田中	5	焼津市 小土	朝の登校時には小学生と交差してグリーンベルトから外れたり、雨の日に傘がはみ出たりして、横を通る車との接触が心配である。現に年に数回、車との接触事故が起きている。	市道東名側大覚寺小土東線	グリーンベルトの設置検討	道路課
小川中	6	焼津市 東小川四丁目、6丁目	・生徒が通学する時間帯、信号機が少ない道路のため、通勤する車両が裏道として利用している。速度が速い上に交通量も多い。 ・下校時は隣接する小川保育園の保護者による迎車が並び、その車列を避けるようにして一般車両が走るため危険である。	市道小川中学校西線	小川保育園への指導 通行注意指導	保育・幼稚園課 学校教育課
大富中	7	焼津市 中根	登下校で大勢の生徒が集中する道路だが、車のすれ違いが困難なほど道幅が狭く、歩道と車道の区別もない。サイドミラーが生徒に接触する事案も発生している。	市道中根宮前線	グリーンベルトの設置検討	道路課
	8	焼津市 中根、中根新田	登下校で大勢の生徒が集中する道路だが、歩道と車道の区別がない。道路がクランク状になっており、道幅も狭く、車のすれ違いも困難である。	市道大富公民館南線	グリーンベルトの設置検討	道路課
	9	焼津市 中根	登下校時に生徒が利用する道路であるが、道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。150バイパスへの抜け道となっており、スピードを出して走行する車がある。	市道石津大富中学校北線	グリーンベルトの設置検討	道路課
和田中	10	焼津市 田尻	朝晩の交通量が多く、信号がない。(遅刻ギリギリの生徒が、確認せずに横断の恐れ)	市道北新田道下二号線 × 市道田尻浜和田中学校線	民地内樹木伐採 止まれ文字引き直し検討 横断歩道ありの指示標示を引き直し検討	土木管理課 道路課 焼津警察署
	11	焼津市 田尻	バス通りだが、この屈曲部だけ道幅が狭い。(石川医院では交通整理員を出している)	主要地方道焼津榛原線	通行注意指導	学校教育課

令和2年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和2年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策計画(案)	担当部署等
港中	12	焼津市 田尻北	生徒の登校の時間帯にもかかわらず、一時停止をせずに、通り過ぎる自動車が多い。	市道港中学校西側線	止まれ文字引き直し検討 強調表示の設置検討 取締りの強化	道路課 焼津警察署
	13	焼津市 田尻北、下小田、石津港町	路側帯のペイントはあるが、歩道があまりにも狭い。(川沿いがひどい)	市道石津下小田境清水川北線	区画線引き直し検討	道路課
大井川中	14	焼津市 下江留	交通量が多いにも関わらず、徒歩通学者と自転車通学者が多く利用するため心配である。	市道0204号線 × 市道1293号線	信号点灯時間の調整検討	焼津警察署