

# 大井川南小学校

- 令和3年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所

27

【主要地方道焼津榛原線×市道0101号線】  
横断歩道上のアスファルトが盛り上がっていたり削れていたりして足場が悪くて、児童が転倒しやすい。  
線も消えかかっている。

41

【市道1585号線】  
川に入らないよう注意を呼びかける看板と柵があるが、柵が老朽化しており、危険。敷いてある板も劣化して危険。

26

【市道0202号線×市道1585号線】  
信号の変わるのを待つスペースのアスファルトに亀裂が入っていて危険。（現在バリケードが設置してある箇所）

40

【市道0202号線×市道0217号線】  
信号の変わるのを待つスペースが狭く、児童が道にはみ出しそうで危険。

