

令和3年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和3年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
小川保育園	1	焼津市 東小川7丁目	交差点に一部しか横断歩道がない。	市道小川下小田線 × 市道小川泓ノ川南四号線	安全確認の徹底	施設
明星保育園	2	焼津市 一色	水路に蓋が無いため、落下に危険がある。	主要地方道焼津榛原線 × 市道成道寺前線	デリネーター設置を検討	道路課
保育所グローアップ石津園	3	焼津市 石津向町	道路・路側帯が狭い。 側溝のコンクリートや蓋が凹凸があり、少し不安定さがある。	主要地方道焼津榛原線	側溝補修/外側線引き直し 経路の変更を検討/安全確認の徹底	静岡県島田土木事務所 施設
静浜幼稚園	4	焼津市 上小杉	カーブしている道で、スピードが出やすく、交通量も多い。歩道が狭い。	市道0219号線	安全確認の徹底	施設
大井川西幼稚園	5	焼津市 上泉	途中から歩道が狭くなる。また、道路を横断する際、後ろの確認がしづらい箇所がある。	市道1160号線 × 市道0209号線	グリーンベルト設置を検討 駐車車両への指導	道路課 焼津警察署
新屋幼稚園	6	焼津市 本町2丁目	信号を待つ際、路側帯が狭いので、他の方や自転車の方も一緒になると危険に感じる。 その為、子どもが道路に飛び出しはみ出すのが危険。柵が欲しい。	県道静岡焼津線 × 主要地方道焼津榛原線	防護柵設置	静岡県島田土木事務所