

## 令和3年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和3年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津東	1	焼津市 栄町5丁目	家の塀があり見通しが悪い。駅前通りに抜ける車や自転車に気付きにくい。	市道栄町水高線 × 市道阿弥陀寺線	児童への通行注意指導 高校生への自転車通行注意指導	学校教育課 くらし安全課
	2	焼津市 焼津1丁目	郵便局の敷地と歩道の間に段差があり、歩くのに危険。また、自転車が通る際にも、避けると段差に引っかかり転びそうになる。	主要地方道焼津森線 × 市道焼津駅道原線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津西	3	焼津市 塩津	交通量が多い。交差点を横断する児童の数も多いため、信号待ちの時や横断する時は危険である。	市道焼津中央高校線 × 市道鰯ヶ島八楠線	防護柵設置を検討 横断歩道引き直し	道路課 焼津警察署
	4	焼津市 大村2丁目、大村3丁目	交通量が多い。交差点を横断する児童の数も多いため、信号待ちの時や横断する時は危険である。	主要地方道焼津藤枝線 × 市道鰯ヶ島八楠線	横断歩道引き直し 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	5	焼津市 焼津	道路幅が狭く、歩道が整備されていない。	市道焼津小石川西添線	グリーンベルト設置を検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	6	焼津市 八楠1丁目、八楠2丁目	横断歩道がある大きな交差点であるが、信号機がなく、危険である。	市道梅田橋線 × 市道八楠新梅田橋線	「止まれ」引き直し/防護柵設置を検討 横断歩道引き直し	道路課 焼津警察署
	7	焼津市 大覚寺、越後島	歩道がなく、暗い。トンネルすぐに道路と交差しているので危険。	市道大覚寺越後島線	クロスマーク引き直し/「止まれ」設置/巻込み線設置 停止線引き直し	道路課 焼津警察署
	8	焼津市 焼津	見通しが悪い交差点である。学校に入りする車も多いため危険。	市道学童橋西小学校線 × 市道焼津小石川西添線	クロスマーク設置 横断歩道引き直し/停止線引き直し/ダイヤマーク引き直し 児童への通行注意指導	道路課 焼津警察署 学校教育課
焼津南	9	焼津市 本町5丁目	コンクリートの建物で見通しが悪く、東西に抜ける車が多い。横断歩道がほしい。	市道中橋天王線 × 市道青木神社黒石橋線	児童への通行注意指導	学校教育課
豊田	10	焼津市 小屋敷、小土	登校時、信号待ちをする児童が歩道と車道の境目ぎりぎりまで溜まってしまうため、県道を高速で走る車すれすれに待たせることになり危険である。また、総和建工西側の狭い道路に進入てくる車も多いが、路肩が狭いため歩行している児童のすぐ横を車が走行することになってしまふ。	県道上青島焼津線 × 市道小屋敷一照寺東線	停止線位置を変更 一部フェンスを後退させ、歩行者溜まり設置を検討 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
小川	11	焼津市 東小川4丁目、東小川7丁目、小川	橋の幅が車1台分しかないため、特に傘を差して歩いている時に車が進入していくと接触の危険がある。	市道東小川四丁目十号線 / 市道6-53号線	送迎ルートの再周知 児童への通行注意指導	学校教育課
	12	焼津市 小川	狭い道路へ、短い時間に送迎車が集中するため、歩行者と接触しそうになる場面が多い。保護者に対し絆ネットで注意喚起しているが、効果は感じられない。	市道6-58号線	送迎ルートの再周知 児童への通行注意指導	学校教育課

## 令和3年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和3年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大富	13	焼津市 本中根	歩道橋入り口の前を車が通り、危険。	市道木屋川北島橋線	ポストコーン設置を検討 横断歩道引き直し 児童への通行注意指導	道路課 焼津警察署 学校教育課
	14	焼津市 柿宣島	川に柵がなく、落ちそうで危険。	市道石津大富中学校北線	転落防止柵設置を検討	道路課
	15	焼津市 中新田	道路のわきが未舗装で、石がごろごろしている。	市道中新田中央線	道路補修	道路課
和田	16	焼津市 一色、惣右衛門	橋のたもとで歩道が狭くなっているが、車はスピードを出しやすく、交通量も多い。	主要地方道焼津榛原線	側道橋設置を検討	静岡県島田土木事務所
港	17	焼津市 石津	静岡焼津線は交通量も多く、自動車のスピードも出ている。信号待ちをする児童の待機場所が狭く、左折する自動車(特に大型車)の巻き込みが危険である。	県道静岡焼津線 × 市道石津柿宣島線	横断歩道引き直し 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
黒石	18	焼津市 小川	登校時は、交通量が多いが、道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	市道しんとん橋黒石線	外側線・グリーンベルト設置を検討 児童への通行注意指導	道路課 学校教育課
	19	焼津市 三右衛門新田	通学路と垂直に交差する道路の交通量が多く、また見通しも悪い。	市道小川三右衛門線 × 市道三右衛門宮西線	児童への通行注意指導	学校教育課
大井川東	20	焼津市 宗高	道幅が広い道路であるが横断歩道がなく、左右に気をつけて道路を横断している。	市道0204号線 × 市道1264号線	通学路の変更を検討	学校教育課
	21	焼津市 宗高	今年度も3名水路に転落している。落ちる危険性がないよう柵をつけて欲しい。	市道0219号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	22	焼津市 下小杉	やや暗いので、1本の蛍光灯を2本に付け替えをして欲しい。	150号バイパス (下小杉地下道)	既設蛍光灯が玉切れ時及び故障時に、LED化へ更新を検討	静岡県島田土木事務所
	23	焼津市 下小杉、藤守	道路路肩が崩れていたり、歩道の白線が消えていたりし、道幅が狭い。	市道1341号線	道路補修	道路課

令和3年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和3年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大井川西	24	焼津市 上新田	交差点が複雑で、東から登校してくると道路を見通せない。	県道島田大井川線 × 市道0208号線	横断歩道引き直し 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
	25	焼津市 上泉、相川	下校時、人通りが全くない。不審者と遭遇したら、逃げ込む場所がない。	市道1183号線 / 市道1187号線	パトロール強化 児童への通行注意指導	焼津警察署 学校教育課
大井川南	26	焼津市 吉永	信号の変わるので待つスペースのアスファルトに亀裂が入っていて危険。	市道0202号線 × 市道1585号線	道路補修	道路課
	27	焼津市 飯淵	横断歩道上のアスファルトが盛り上がり削れたりして足場が悪く、児童が転倒しやすい。線も消えかかっている。	主要地方道焼津榛原線 × 市道0101号線	道路補修	道路課 静岡県島田土木事務所

## 過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津東	28	焼津市 栄町1丁目	駅に向かって、くろしお温泉の角に横断歩道がない。	市道焼津駅道原線 × 市道駅南小石川南線	児童への通行注意指導	学校教育課
	29	焼津市 栄町1丁目	地下道が狭く、自転車もたくさん通り、ぶつかりそうになる。	市道駅西地下歩道線	児童への通行注意指導	学校教育課
焼津西	30	焼津市 塩津	自転車に乗っての走行があり、児童とぶつかることがあった。 注意喚起の表示もあるが、危険な場面がある。	市道鰯ヶ島八楠線 (塩津地下道)	児童への通行注意指導	学校教育課
	31	焼津市 塩津	校門前で大勢の児童が通る。道幅が狭く、危険。	市道焼津西小学校東線	カラー舗装を検討	道路課
焼津南	32	焼津市 焼津4丁目、焼津5丁目	児童の登下校の青信号が1分と短く、安全上問題がある。登下校時間が限られているため、押しボタン式の信号機への変更を希望する。	市道阿弥陀寺線 × 市道焼津南小学校北線	児童への通行注意指導	学校教育課
	33	焼津市 焼津4丁目	登下校時、青信号の時間が短く、児童のすべてが渡りきれない。電柱を避けることで後方から来る車の前に出てしまい、危険を感じるという児童の訴えがある。	市道焼津駅道原線	児童への通行注意指導	学校教育課
豊田	34	焼津市 五ヶ堀之内	周辺に住宅やアパートが多いため、道幅が狭い割に通行する車が多い。車がすれ違うだけの道幅がないため、グリーンベルトがあるものの登下校中の児童すれすれに車が通っていき、危険である。	市道豊田小学校小土線	児童への通行注意指導	学校教育課
	35	焼津市 西焼津、小屋敷	四方より行き交う通学・通勤の自転車、歩行者が混み合う中を、児童が登校しており、交差付近での接触が心配されている。	県道大富藤枝線 (西焼津地下道)	児童への通行注意指導	学校教育課
	36	焼津市 五ヶ堀之内	通学時、西側より右側歩道を集団登校中信号待ちの児童を、南側より左折し西側へ進行する車両が巻き込みそうになる。	市道三ヶ名小屋敷線 × 市道五ヶ三島神社線	児童への通行注意指導	学校教育課
東益津小	37	焼津市 石脇下	150号バイパス近くの2車線道路。交通量が多く、スピードを出す車も多い。地元以外のトラックも通り、通学路としての認識が乏しい。見通しも悪い。(別紙のような対策を施すことはできないか)	市道東益津中央線 × 市道高崎谷崎石脇線	外側線設置/路面標示設置(減速マーク)	道路課
大井川西	38	焼津市 下江留	朝の交通量が多く、スピードを出して走る。大変危険である。 毎日4・5人の見守り隊の方が登下校の支援をしてくださっている。	市道0208号線 × 市道1160号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	39	焼津市 上泉	道幅が狭いが、朝の交通量が多く危険である。	市道1076号線 / 市道1077号線	児童への通行注意指導	学校教育課

## 過年度からの継続協議箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大井川南	40	焼津市 利右衛門	信号の変わるので待つスペースが狭く、児童が道にはみ出しそうで危険。	市道0202号線 × 市道0217号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	41	焼津市 吉永	川に入らないよう注意を呼びかける看板と柵があるのだが、柵が老朽化しており、危険。敷いてある板も劣化していて危険。(R2年点検箇所)	市道1585号線	転落防止柵設置	道路課

## 事業実施又は検討中箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	実施中又は検討中内容	担当部署等
豊田	42	焼津市 小土	道幅が狭い上に脇の水路に柵等がないため、登下校で大勢の児童が通行する際、転落の危険がある。	未認定道路	R4年度転落防止柵設置予定	道路課
港	43	焼津市 石津中町、石津港町	学校前の交差点であり、登下校時は、多くの児童が信号を待って通過する。児童の待機場所が狭く、危険である。	市道焼津東縦断線 × 市道港小学校南線	R3年度歩行者溜まり設置予定	道路課

## 令和3年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大村	1	焼津市 大村新田	歩道が狭く、自転車とのすれ違いが危険。	市道大村坂本線	ポストコーン設置 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
	2	焼津市 大村3丁目	狭い歩道を小中学生がすれ違って多く歩くため、車道に溢れ出てしまう。	市道大村中学校北線	生徒への通行注意指導	学校教育課
	3	焼津市 大村新田	横断歩道がない。生徒が横切ってしまうことがある。	県道焼津藤枝線	生徒への通行注意指導	学校教育課
豊田	4	焼津市 小土	朝の登校時には小学生と交差してグリーンベルトから外れたり、雨の日に傘がはみ出たりして、横を通る車との接触が心配である。現に年に数回、車との接触事故が起きている。	市道東名側大覚寺小土線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
大富	5	焼津市 中根	登下校で大勢の生徒が集中する道路だが。車のすれ違いが困難なほど道幅が狭く、歩道と車道の区分もない。サイドミラーが生徒に接触する事案も発生している。	市道中根宮前線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
	6	焼津市 中根、中根新田	登下校で大勢の生徒が集中する道路だが、歩道と車道の区分がない。道路がクランク状になっており、道幅も狭く、車のすれ違いも困難である。	市道大富公民館南線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
	7	焼津市 中根	登下校時に生徒が利用する道路であるが、道幅が狭く、歩道と車道の区別がない、150号バイパスへの抜け道となっており、スピードを出して走行する車がある。	市道石津大富中学校北線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
和田	8	焼津市 田尻	朝晩の交通量が多く、信号がない。	市道北新田道下二号線 × 市道田尻浜和田中学校線	生徒への通行注意指導	学校教育課
	9	焼津市 田尻	バス通りだが、石川医院前の屈曲部だけ道幅が狭い。	主要地方道焼津榛原線	生徒への通行注意指導	学校教育課
港	10	焼津市 田尻北	生徒の登校の時間帯にもかかわらず、一時停止をせずに通り過ぎる車が多い。	市道港中学校西側線	取締強化	焼津警察署
大井川	11	焼津市 下江留	交通量が多いにもかかわらず、徒歩と自転車が多く利用する。	市道0204号線 × 市道1293号線	歩車分離式(押しボタン式)に変更を検討	焼津警察署