

道路情報提供一覧 1月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年4月3日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	01月02日 14時02分	WL00120537	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	01月02日 14時07分	WL00120650	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	01月02日 14時08分	WL00120708	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	01月02日 14時09分	WL00120840	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	01月02日 14時09分	WL00120936	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	01月02日 14時11分	WL00121009	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	01月02日 14時13分	WL00121197	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	01月02日 14時14分	WL00121296	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	01月02日 14時28分	WL00121307	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	01月02日 14時31分	WL00121490	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	01月02日 14時32分	WL00121593	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	01月02日 14時38分	WL00121642	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	01月02日 14時43分	WL00121702	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
14	01月02日 14時44分	WL00121863	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
15	01月02日 14時50分	WL00121949	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	01月02日 14時52分	WL00122078	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	01月02日 14時57分	WL00122164	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
18	01月04日 11時01分	WL00122272	小土	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
19	01月04日 18時07分	WL00122353	田尻北	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	01月06日 06時20分	WL00122407	東小川5丁目	その他	鳥の糞	経過観察	
21	01月06日 10時41分	WL00122537	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	01月06日 15時55分	WL00122644	浜当目	その他	竹が垂れ下がっており、通行上支障となっている。	完了	
23	01月07日 12時21分	WL00122719	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	01月10日 15時57分	WL00122836	方ノ上	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
25	01月11日 09時39分	WL00122915	大村2丁目	その他	ポストコーン破損	現地確認し、業者依頼	
26	01月11日 15時50分	WL00123007	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	01月11日 15時51分	WL00123175	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	01月11日 15時53分	WL00123210	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	01月13日 14時27分	WL00123302	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	01月16日 08時56分	WL00123414	大村2丁目	その他	ポストコーン破損	完了	
31	01月16日 15時46分	WL00123515	藤守	その他	樹木張出	静岡県へ引継ぎ	
32	01月17日 11時39分	WL00123635	八楠4丁目	その他	横断歩道が薄い	焼津警察署へ引継ぎ	
33	01月17日 11時50分	WL00123774	栄町1丁目	ポストコーン	欠損	完了	
34	01月17日 14時00分	WL00123885	小川	側溝	蓋の隙間	静岡県へ引継ぎ	
35	01月18日 08時17分	WL00123980	高崎	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	01月19日 07時08分	WL00124034	三和	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
37	01月19日 08時10分	WL00124128	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	01月19日 08時12分	WL00124202	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	01月19日 08時15分	WL00124378	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	01月21日 08時28分	WL00124407	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	01月21日 09時24分	WL00124528	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	01月21日 09時25分	WL00124654	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	01月21日 09時26分	WL00124719	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	01月21日 13時22分	WL00124827	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
45	01月21日 13時24分	WL00124930	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
46	01月21日 13時25分	WL00125098	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	01月21日 13時27分	WL00125162	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	01月21日 20時02分	WL00125296	一色	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	経過観察	
49	01月24日 07時38分	WL00125340	下小田中町	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
50	01月26日 09時38分	WL00125495	三和	その他	雑草繁茂	静岡県へ引継ぎ	
51	01月26日 15時06分	WL00125583	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	01月26日 15時20分	WL00125694	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	01月30日 07時13分	WL00125739	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	01月30日 08時00分	WL00125813	上泉	その他	看板剥がれ	完了	
55	01月30日 10時25分	WL00125955	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	01月31日 11時01分	WL00126005	相川	側溝	蓋の破損	現地確認し、業者依頼	
57	01月31日 11時01分	WL00126123	小川新町1丁目	舗装	舗装欠損	完了	
58	01月31日 11時04分	WL00126299	下江留	側溝	グレーチングたわみ沈下	静岡県へ引継ぎ	
59	01月31日 11時07分	WL00126373	下江留	側溝	グレーチングたわみ沈下	静岡県へ引継ぎ	
60	01月31日 13時35分	WL00126437	下小杉	舗装	舗装穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
61	01月31日 15時58分	WL00126542	策牛	その他	舗装下空洞	完了	