

道路情報提供一覧 4月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年10月1日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	04月02日 10時23分	WL00139068	小柳津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	04月02日 12時21分	WL00139109	焼津2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	04月03日 10時28分	WL00139244	浜当目4丁目	側溝	側溝本体の破損	完了	
4	04月03日 17時02分	WL00139376	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	04月05日 15時36分	WL00139409	花沢	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	04月07日 10時10分	WL00139543	三ケ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	04月07日 10時12分	WL00139623	三ケ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	04月07日 21時53分	WL00139729	栄町5丁目	ガードレール・車止め	破損	完了	
9	04月08日 17時51分	WL00139898	八楠4丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
10	04月08日 19時24分	WL00139939	三和	舗装	沈下	静岡県へ引継ぎ	
11	04月09日 10時59分	WL00140062	中港5丁目	舗装	舗装へこみ	完了	
12	04月09日 11時08分	WL00140150	中根新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
13	04月09日 11時15分	WL00140285	中根新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
14	04月09日 11時20分	WL00140314	中根新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
15	04月09日 11時20分	WL00140427	中根新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
16	04月09日 11時22分	WL00140575	大島	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
17	04月09日 14時37分	WL00140623	八楠4丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
18	04月11日 08時53分	WL00140734	上新田	舗装	舗装が欠けている	完了	
19	04月11日 09時46分	WL00140848	石津中町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	04月11日 19時23分	WL00140911	関方	デリネーター	デリネーター破損	完了	
21	04月12日 05時33分	WL00141044	石津港町	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
22	04月12日 15時58分	WL00141105	上小杉	自発光鋳	自発光鋳破損	完了	
23	04月14日 06時31分	WL00141208	駅北5丁目	カーブミラー	鏡面の劣化	完了	
24	04月14日 15時36分	WL00141340	小土	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
25	04月14日 16時29分	WL00141413	高新田	舗装	舗装沈下	完了	
26	04月16日 07時18分	WL00141559	一色	その他	ガードポールが道路から取れた。	完了	
27	04月16日 09時27分	WL00141622	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	04月16日 17時25分	WL00141703	八楠3丁目	その他	通学路の横断歩道	警察へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	04月18日 13時24分	WL00141883	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	04月18日 13時27分	WL00141992	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	04月18日 13時29分	WL00142071	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	04月18日 13時31分	WL00142126	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
33	04月18日 13時48分	WL00142214	関方	その他	標識破損	完了	
34	04月18日 14時25分	WL00142370	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	04月19日 05時52分	WL00142429	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	04月19日 07時28分	WL00142581	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	04月19日 11時57分	WL00142609	大覚寺	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	04月20日 08時10分	WL00142759	西小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	04月20日 09時29分	WL00142890	三和	舗装	陥没	完了	
40	04月20日 09時55分	WL00142933	中新田	その他	雑草繁茂	河川課へ引継ぎ	
41	04月20日 10時38分	WL00143050	本町6丁目	舗装	欠損	完了	
42	04月20日 11時40分	WL00143139	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	04月21日 08時52分	WL00143211	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	04月21日 08時58分	WL00143315	坂本	その他	止まれが消えている	完了	
45	04月21日 11時17分	WL00143480	田尻	その他	側溝脇の道路陥没	完了	
46	04月21日 17時40分	WL00143554	高新田	カーブミラー	鏡面の劣化	完了	
47	04月21日 17時43分	WL00143635	利右衛門	道路橋の高欄	破損	完了	
48	04月21日 21時07分	WL00143780	西島	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
49	04月22日 05時36分	WL00143800	坂本	その他	倒木	農政課へ引継ぎ	
50	04月22日 15時16分	WL00143969	藤守	舗装	舗装破損	完了	
51	04月22日 15時43分	WL00144077	策牛	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
52	04月23日 13時55分	WL00144104	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	04月23日 14時16分	WL00144228	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	04月24日 08時54分	WL00144317	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	04月24日 08時55分	WL00144405	上新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
56	04月24日 15時50分	WL00144569	栄町1丁目	その他	歩道橋の排水不良	経過観察	
57	04月25日 14時32分	WL00144651	東小川6丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
58	04月26日 10時11分	WL00144713	東祢宜島	側溝	蓋の破損	完了	
59	04月27日 08時32分	WL00144815	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
60	04月27日 08時36分	WL00144971	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
61	04月27日 08時37分	WL00145052	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
62	04月27日 08時39分	WL00145174	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
63	04月27日 09時00分	WL00145289	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
64	04月27日 09時10分	WL00145363	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	04月27日 14時50分	WL00145475	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	04月27日 16時18分	WL00145575	中新田	舗装	陥没（舗装の下に空洞がある）	完了	
67	04月27日 16時35分	WL00145658	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
68	04月29日 06時49分	WL00145797	八楠1丁目	舗装	欠損	完了	
69	04月29日 13時41分	WL00145869	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
70	04月29日 13時42分	WL00145994	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
71	04月29日 15時42分	WL00146015	八楠2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
72	04月29日 18時22分	WL00146193	塩津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	