

# 道路情報提供一覧 6月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

( 令和7年10月1日現在 )

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設 | 損傷内容         | 対応状況         | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|------|--------------|--------------|----|
| 1  | 06月02日 07時48分 | WL00157713 | 策牛       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 2  | 06月02日 10時15分 | WL00157808 | 岡当目      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 3  | 06月02日 13時17分 | WL00157935 | 五ヶ堀之内    | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 4  | 06月02日 15時05分 | WL00158000 | 西島       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 5  | 06月02日 20時37分 | WL00158157 | 吉永       | 舗装   | 舗装沈下         | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 6  | 06月02日 21時29分 | WL00158260 | 相川       | 舗装   | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 7  | 06月03日 16時35分 | WL00158307 | 下江留      | 舗装   | 舗装わだち掘れ      | 経過観察         |    |
| 8  | 06月04日 10時17分 | WL00158488 | 石津3丁目    | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 9  | 06月04日 13時14分 | WL00158513 | 中根新田     | 舗装   | 舗装剥離         | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 10 | 06月04日 13時16分 | WL00158664 | 中根新田     | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 11 | 06月04日 13時18分 | WL00158722 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 12 | 06月04日 13時19分 | WL00158834 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 13 | 06月04日 13時24分 | WL00158929 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 14 | 06月04日 13時25分 | WL00159076 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 経過観察         |    |
| 15 | 06月04日 13時28分 | WL00159157 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 16 | 06月04日 13時31分 | WL00159229 | 中新田      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 17 | 06月04日 13時35分 | WL00159305 | 中根新田     | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 18 | 06月04日 14時14分 | WL00159479 | 大覚寺      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 19 | 06月04日 16時37分 | WL00159540 | 駅北1丁目    | 舗装   | 欠損(舗装が欠けている) | 経過観察         |    |
| 20 | 06月05日 17時36分 | WL00159662 | 本町6丁目    | 舗装   | 舗装クラック       | 経過観察         |    |
| 21 | 06月06日 13時45分 | WL00159748 | 三和       | 舗装   | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 22 | 06月06日 13時48分 | WL00159895 | 三和       | 舗装   | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 23 | 06月06日 13時51分 | WL00159965 | 三和       | 舗装   | 舗装穴ぼこ        | 経過観察         |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容      | 対応状況         | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|--------|-----------|--------------|----|
| 24 | 06月06日 13時54分 | WL00160005 | 三和       | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |
| 25 | 06月06日 13時56分 | WL00160145 | 本中根      | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |
| 26 | 06月06日 16時14分 | WL00160207 | 藤守       | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 27 | 06月06日 18時25分 | WL00160393 | 三和       | カーブミラー | 腐食転倒      | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 28 | 06月07日 05時19分 | WL00160463 | 焼津3丁目    | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 29 | 06月08日 09時11分 | WL00160573 | 岡当日      | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 30 | 06月08日 16時57分 | WL00160614 | 上小杉      | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 31 | 06月08日 18時09分 | WL00160785 | 下小田      | 側溝     | 側溝端の破損    | 経過観察         |    |
| 32 | 06月09日 08時25分 | WL00160875 | 浜当日4丁目   | カーブミラー | 鏡面の破損     | 完了           |    |
| 33 | 06月09日 08時26分 | WL00160967 | 浜当日3丁目   | カーブミラー | 鏡面の破損     | 完了           |    |
| 34 | 06月09日 08時28分 | WL00161016 | 浜当日4丁目   | カーブミラー | カーブミラーの破損 | 完了           |    |
| 35 | 06月09日 10時40分 | WL00161110 | 宗高       | 舗装     | 舗装の欠損     | 経過観察         |    |
| 36 | 06月09日 13時35分 | WL00161292 | 焼津6丁目    | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 37 | 06月10日 17時07分 | WL00161373 | 西小川6丁目   | 舗装     | 舗装の穴ぼこ    | 完了           |    |
| 38 | 06月10日 17時07分 | WL00161373 | 西小川5丁目   | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |
| 39 | 06月11日 15時57分 | WL00161403 | 大島       | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |
| 40 | 06月12日 07時25分 | WL00161534 | 大村新田     | その他    | 樹木伐採      | 区画整理課へ引継ぎ    |    |
| 41 | 06月12日 07時27分 | WL00161616 | 大村新田     | その他    | 樹木伐採      | 完了           |    |
| 42 | 06月12日 09時24分 | WL00161789 | 下江留      | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 43 | 06月12日 10時07分 | WL00161820 | 三和       | 舗装     | 陥没        | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 44 | 06月12日 11時23分 | WL00161921 | 塩津       | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 45 | 06月12日 11時27分 | WL00162069 | 小土       | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 46 | 06月12日 13時44分 | WL00162160 | 石津       | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 47 | 06月12日 16時58分 | WL00162218 | 治長請所     | 舗装     | 舗装剥離      | 完了           |    |
| 48 | 06月13日 07時29分 | WL00162313 | 八楠1丁目    | 舗装     | 舗装の穴ぼこ    | 経過観察         |    |
| 49 | 06月13日 12時36分 | WL00162481 | 宗高       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ    | 完了           |    |
| 50 | 06月14日 10時06分 | WL00162548 | 三ヶ名      | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |
| 51 | 06月14日 14時05分 | WL00162663 | 飯淵       | 舗装     | 舗装穴ぼこ     | 完了           |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容           | 対応状況              | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|--------|----------------|-------------------|----|
| 52 | 06月14日 16時13分 | WL00162744 | 三和       | 舗装     | 陥没             | 仮対応し、業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 53 | 06月15日 08時47分 | WL00162830 | 大島       | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 54 | 06月15日 21時14分 | WL00162995 | 三ヶ名      | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 55 | 06月15日 21時15分 | WL00163054 | 三ヶ名      | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 56 | 06月16日 07時30分 | WL00163151 | 石津       | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 57 | 06月16日 07時46分 | WL00163267 | 石津       | 舗装     | 陥没             | 完了                |    |
| 58 | 06月17日 08時41分 | WL00163349 | 小土       | 舗装     | 舗装剥離           | 完了                |    |
| 59 | 06月18日 15時20分 | WL00163453 | 坂本       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察              |    |
| 60 | 06月18日 18時14分 | WL00163557 | 八楠       | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 61 | 06月19日 09時51分 | WL00163627 | 焼津1丁目    | その他    | 草木繁茂           | 都市整備課へ引継ぎ         |    |
| 62 | 06月19日 11時14分 | WL00163720 | 利右衛門     | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 63 | 06月19日 19時08分 | WL00163876 | 下江留      | 舗装     | 陥没             | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 64 | 06月20日 13時21分 | WL00163917 | 坂本       | カーブミラー | 鏡面の方向がおかしい     | 完了                |    |
| 65 | 06月20日 14時24分 | WL00164033 | 越後島      | カーブミラー | カーブミラー破損       | 完了                |    |
| 66 | 06月21日 09時36分 | WL00164125 | 三ヶ名      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 67 | 06月21日 22時19分 | WL00164207 | 中根新田     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 68 | 06月21日 22時21分 | WL00164336 | 三和       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 69 | 06月21日 22時22分 | WL00164496 | 三和       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察              |    |
| 70 | 06月22日 08時43分 | WL00164521 | 大島       | 舗装     | 欠損(舗装が欠けている)   | 地域防災課へ引継ぎ         |    |
| 71 | 06月22日 09時29分 | WL00164610 | 本町5丁目    | 舗装     | 欠損(舗装が欠けている)   | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 72 | 06月22日 16時31分 | WL00164758 | 吉永       | 舗装     | 陥没(舗装の下に空洞がある) | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 73 | 06月22日 16時56分 | WL00164825 | 下当間      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 藤枝市へ引継ぎ           |    |
| 74 | 06月22日 17時06分 | WL00164931 | 越後島      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 75 | 06月22日 17時07分 | WL00165061 | 越後島      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 76 | 06月22日 17時10分 | WL00165171 | 越後島      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了                |    |
| 77 | 06月23日 13時32分 | WL00165207 | 大覚寺2丁目   | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察              |    |
| 78 | 06月23日 17時20分 | WL00165326 | 八楠1丁目    | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了                |    |
| 79 | 06月24日 09時07分 | WL00165471 | 坂本       | カーブミラー | 鏡面の破損          | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |

| NO  | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容         | 対応状況              | 備考 |
|-----|---------------|------------|----------|--------|--------------|-------------------|----|
| 80  | 06月24日 09時28分 | WL00165509 | 吉永       | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 81  | 06月24日 11時06分 | WL00165633 | 三右衛門新田   | カーブミラー | 鏡面の破損        | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 82  | 06月24日 14時41分 | WL00165733 | 越後島      | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了                |    |
| 83  | 06月24日 16時04分 | WL00165818 | 小川新町3丁目  | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了                |    |
| 84  | 06月25日 10時40分 | WL00165980 | 下小田      | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 85  | 06月25日 13時42分 | WL00166039 | 下江留      | その他    | マンホールの蓋割れ    | 完了                |    |
| 86  | 06月26日 07時20分 | WL00166198 | 中根新田     | その他    | 獣が道路中央で死んでいる | 静岡県へ引継ぎ           |    |
| 87  | 06月27日 05時19分 | WL00166288 | 方ノ上      | 舗装     | 欠損           | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 88  | 06月27日 05時23分 | WL00166300 | 方ノ上      | 舗装     | 舗装段差         | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 89  | 06月27日 11時06分 | WL00166487 | 大住       | 舗装     | 陥没           | 仮対応し、業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 90  | 06月27日 14時39分 | WL00166548 | 治長請所     | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了                |    |
| 91  | 06月27日 14時40分 | WL00166652 | 治長請所     | 舗装     | 欠損           | 業者へ依頼(小規模修繕)      |    |
| 92  | 06月27日 14時41分 | WL00166755 | 治長請所     | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了                |    |
| 93  | 06月27日 14時42分 | WL00166822 | 治長請所     | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了                |    |
| 94  | 06月27日 21時25分 | WL00166990 | 治長請所     | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 95  | 06月27日 23時13分 | WL00167029 | 治長請所     | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 96  | 06月28日 03時45分 | WL00167120 | 八楠       | 側溝     | 側溝の蓋破損       | 完了                |    |
| 97  | 06月28日 10時58分 | WL00167206 | すみれ台2丁目  | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 98  | 06月28日 11時01分 | WL00167340 | すみれ台2丁目  | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 99  | 06月28日 11時05分 | WL00167475 | 田尻       | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 100 | 06月28日 11時08分 | WL00167541 | すみれ台1丁目  | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 101 | 06月28日 11時10分 | WL00167697 | 田尻       | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 102 | 06月28日 17時33分 | WL00167765 | 八楠       | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 103 | 06月29日 18時38分 | WL00167820 | 八楠       | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 104 | 06月30日 06時42分 | WL00167955 | 坂本       | その他    | みずもれ         | 完了                |    |
| 105 | 06月30日 11時32分 | WL00168039 | 西小川      | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 106 | 06月30日 12時44分 | WL00168119 | 治長請所     | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |
| 107 | 06月30日 12時46分 | WL00168262 | 大島       | 舗装     | 舗装剥離         | 完了                |    |

| NO  | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設 | 損傷内容 | 対応状況 | 備考 |
|-----|---------------|------------|----------|------|------|------|----|
| 108 | 06月30日 12時47分 | WL00168316 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 109 | 06月30日 12時48分 | WL00168488 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 110 | 06月30日 12時49分 | WL00168575 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 111 | 06月30日 12時50分 | WL00168652 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 112 | 06月30日 12時53分 | WL00168768 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 113 | 06月30日 12時54分 | WL00168840 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 114 | 06月30日 12時55分 | WL00168932 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 115 | 06月30日 12時56分 | WL00169001 | 大島       | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 116 | 06月30日 12時57分 | WL00169102 | 本中根      | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |
| 117 | 06月30日 13時15分 | WL00169202 | 浜当目4丁目   | その他  | 弁の損傷 | 完了   |    |
| 118 | 06月30日 15時59分 | WL00169364 | 焼津3丁目    | 舗装   | 舗装剥離 | 完了   |    |