

道路情報提供一覧 8月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年12月5日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	08月01日 08時36分	WL00178062	越後島	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
2	08月01日 13時16分	WL00178159	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	08月01日 13時32分	WL00178276	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	08月02日 06時18分	WL00178315	越後島	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
5	08月02日 09時56分	WL00178455	三右衛門新田	その他	陥没	完了	
6	08月05日 11時58分	WL00178563	八楠2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	08月07日 17時01分	WL00178683	焼津6丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	08月07日 20時38分	WL00178736	駅北4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	08月08日 12時14分	WL00178820	上泉	その他	雑木繁茂	完了	
10	08月08日 16時18分	WL00178976	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	08月09日 18時51分	WL00179028	三右衛門新田	舗装	舗装剥離	完了	
12	08月09日 18時53分	WL00179185	三右衛門新田	舗装	舗装剥離	完了	
13	08月09日 18時54分	WL00179298	三右衛門新田	舗装	舗装剥離	完了	
14	08月10日 10時24分	WL00179324	石津向町	カーブミラー	カーブミラーの破損	完了	
15	08月10日 11時09分	WL00179490	石津向町	カーブミラー	カーブミラーの破損	完了	
16	08月10日 12時07分	WL00179555	石津向町	カーブミラー	カーブミラーの破損	完了	
17	08月10日 21時33分	WL00179693	東小川8丁目	照明灯	照明灯が消えている	完了	
18	08月11日 14時29分	WL00179708	中根新田	舗装	舗装剥離	完了	
19	08月11日 17時21分	WL00179877	八楠	横断歩道	横断歩道の消失	警察へ引継ぎ	
20	08月11日 17時53分	WL00179971	駅北2丁目	照明灯	照明灯の消失	静岡県へ引継ぎ	
21	08月12日 16時32分	WL00180074	中根新田	舗装	陥没	完了	
22	08月14日 15時06分	WL00180142	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	08月14日 15時08分	WL00180227	宗高	舗装	陥没	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	08月14日 16時52分	WL00180326	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	08月14日 18時34分	WL00180422	中新田	舗装	陥没	河川課へ引継ぎ	
26	08月14日 22時12分	WL00180508	一色	舗装	舗装剥離	完了	
27	08月15日 17時10分	WL00180673	中新田	舗装	舗装剥離	完了	
28	08月15日 17時13分	WL00180762	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	08月15日 17時16分	WL00180841	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	08月15日 17時18分	WL00180920	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	08月15日 17時19分	WL00181019	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	08月17日 17時55分	WL00181193	八楠4丁目	その他	雑木繁茂	土木管理課へ引継ぎ	
33	08月17日 18時07分	WL00181224	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
34	08月17日 18時27分	WL00181329	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	08月18日 06時42分	WL00181447	黒石1丁目	側溝	蓋の破損	完了	
36	08月18日 17時32分	WL00181512	八楠2丁目	その他	グレーチングの錆び	完了	
37	08月19日 06時36分	WL00181600	中根新田	その他	雑木繁茂	静岡県へ引継ぎ	
38	08月19日 17時14分	WL00181767	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	08月20日 19時39分	WL00181858	西島	照明灯	照明灯が消えかかっている	静岡県へ引継ぎ	
40	08月22日 09時12分	WL00181964	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	08月24日 11時32分	WL00182009	八楠	舗装	舗装剥離	完了	
42	08月24日 22時24分	WL00182101	下小杉	舗装	舗装剥離	完了	
43	08月24日 22時26分	WL00182259	下小杉	舗装	舗装剥離	完了	
44	08月24日 22時29分	WL00182316	下小杉	舗装	舗装剥離	完了	
45	08月25日 18時34分	WL00182462	相川	舗装	陥没	完了	
46	08月25日 21時02分	WL00182576	田尻北	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	08月26日 10時22分	WL00182672	岡当目	その他	陥没	完了	
48	08月28日 15時01分	WL00182738	飯淵	舗装	陥没	完了	
49	08月29日 07時42分	WL00182891	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	08月29日 11時23分	WL00182926	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
51	08月29日 11時24分	WL00183024	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
52	08月30日 06時02分	WL00183121	策牛	その他	雑木繁茂	完了	
53	08月30日 12時11分	WL00183254	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	08月31日 16時49分	WL00183354	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	08月31日 18時20分	WL00183475	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	08月31日 18時24分	WL00183563	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	08月31日 18時30分	WL00183639	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	08月31日 18時38分	WL00183736	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	