

道路情報提供一覧 9月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和8年2月2日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	09月01日 13時22分	WL00183879	柵宜島	舗装	陥没	完了	
2	09月01日 22時28分	WL00183920	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	09月01日 22時29分	WL00184027	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	09月01日 22時30分	WL00184177	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	09月02日 06時20分	WL00184277	三ヶ名	その他	陥没	完了	
6	09月02日 21時47分	WL00184322	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	09月04日 22時24分	WL00184439	一式	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	09月05日 13時38分	WL00184533	柳新屋	その他	川の増水	完了	
9	09月05日 15時16分	WL00184650	柳新屋	その他	雑木繁茂	完了	
10	09月05日 15時26分	WL00184718	東小川4丁目	その他	道路水没	完了	
11	09月05日 17時40分	WL00184878	田尻	その他	道路水没	完了	
12	09月06日 11時25分	WL00184955	三輪	その他	河川土砂堆積	藤枝市へ引継ぎ	
13	09月06日 16時37分	WL00185056	吉永	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
14	09月06日 16時39分	WL00185139	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	09月06日 16時42分	WL00185269	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	09月06日 16時47分	WL00185362	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	09月06日 16時49分	WL00185415	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	09月06日 16時53分	WL00185564	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	09月06日 16時54分	WL00185600	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	09月06日 16時58分	WL00185740	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	09月06日 16時58分	WL00185894	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	09月06日 18時14分	WL00185929	策牛	その他	河川土砂堆積	完了	
23	09月07日 08時59分	WL00186001	一色	ガードレール・車止め	傾き	静岡県へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	09月07日 15時40分	WL00186119	利右衛門	照明灯	照明灯の破損、損傷	完了	
25	09月08日 16時30分	WL00186203	塩津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
26	09月10日 20時12分	WL00186321	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	09月11日 15時27分	WL00186463	坂本	その他	土砂崩れ、倒木	農政課へ引継ぎ	
28	09月11日 15時41分	WL00186587	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	09月12日 07時21分	WL00186650	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	09月12日 08時05分	WL00186700	東小川3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	09月12日 12時43分	WL00186820	三右衛門新田	その他	路肩柵板土砂流出	完了	
32	09月12日 14時33分	WL00186969	吉永	舗装	雑木繁茂	完了	
33	09月13日 09時13分	WL00187022	田尻北	舗装の	陥没	完了	
34	09月14日 07時41分	WL00187131	小土	その他	樹木張り出し	完了	
35	09月14日 15時18分	WL00187243	西焼津	舗装	蓋の破損	完了	
36	09月14日 15時57分	WL00187343	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	09月14日 16時01分	WL00187471	小土	舗装	雑木繁茂	静岡県へ引継ぎ	
38	09月14日 16時02分	WL00187594	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
39	09月14日 16時05分	WL00187640	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
40	09月14日 16時06分	WL00187753	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
41	09月14日 16時18分	WL00187854	中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	09月14日 18時46分	WL00187949	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	09月14日 19時49分	WL00188056	石津中町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	09月15日 08時19分	WL00188121	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	09月15日 19時21分	WL00188232	相川	舗装	陥没	完了	
46	09月16日 06時34分	WL00188341	西小川3丁目	舗装	陥没	完了	
47	09月16日 14時57分	WL00188463	小柳津	舗装	陥没	完了	
48	09月16日 14時58分	WL00188592	小柳津	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
49	09月16日 18時01分	WL00188667	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	09月16日 18時39分	WL00188731	南小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
51	09月16日 19時40分	WL00188808	中根	その他	照明灯不点	静岡県へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
52	09月18日 08時50分	WL00188951	一色	カーブミラー	雑木繁茂	完了	
53	09月18日 22時26分	WL00189024	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	09月19日 09時10分	WL00189119	焼津1丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	静岡県へ引継ぎ	
55	09月19日 18時23分	WL00189235	大覚寺3丁目	その他	縁石が隆起しています。	完了	
56	09月20日 15時02分	WL00189380	本町6丁目	その他	停止線が薄い。	警察へ引継ぎ	
57	09月21日 14時57分	WL00189401	西小川7丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	09月21日 20時56分	WL00189562	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	09月23日 08時40分	WL00189660	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
60	09月23日 09時53分	WL00189714	策牛	その他	土砂堆積	河川課へ引継ぎ	
61	09月23日 15時51分	WL00189802	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
62	09月23日 15時54分	WL00189953	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
63	09月24日 07時59分	WL00190063	道原	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
64	09月24日 19時36分	WL00190173	焼津4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	09月26日 10時07分	WL00190217	本町2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	09月27日 17時43分	WL00190301	中根	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
67	09月28日 17時24分	WL00190471	八楠2丁目	その他	陥没	完了	
68	09月30日 05時41分	WL00190527	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
69	09月30日 05時44分	WL00190685	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
70	09月30日 16時03分	WL00190788	西小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	