

道路情報提供一覧 10月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和8年2月2日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	10月01日 10時26分	WL00190811	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	10月01日 16時34分	WL00190933	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	10月02日 10時28分	WL00191081	焼津2丁目	その他	雑木繁茂	静岡県へ引継ぎ	
4	10月02日 17時03分	WL00191134	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	10月02日 22時28分	WL00191287	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	10月02日 22時33分	WL00191333	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	10月03日 09時23分	WL00191491	田尻	側溝	側溝本体の破損	河川課へ引継ぎ	
8	10月03日 10時51分	WL00191524	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	10月03日 10時53分	WL00191693	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	10月03日 10時57分	WL00191776	高新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
11	10月03日 11時27分	WL00191875	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
12	10月03日 22時19分	WL00191907	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	10月04日 09時49分	WL00192065	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	10月05日 11時27分	WL00192168	中根新田	ガードレール・車止め	傾き	完了	
15	10月05日 13時30分	WL00192207	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	10月05日 13時52分	WL00192304	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	10月05日 13時57分	WL00192420	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	10月05日 14時55分	WL00192569	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	10月05日 14時57分	WL00192683	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	10月05日 15時04分	WL00192791	関方	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	10月05日 16時11分	WL00192825	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	10月05日 16時13分	WL00192972	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	10月05日 16時15分	WL00193076	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	10月05日 16時43分	WL00193139	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	10月05日 16時46分	WL00193279	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
26	10月05日 20時59分	WL00193323	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	10月06日 15時32分	WL00193454	焼津3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	10月06日 15時33分	WL00193596	焼津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	10月06日 15時34分	WL00193631	焼津2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	10月06日 15時57分	WL00193754	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	10月08日 19時16分	WL00193891	小土	その他	不法投棄	完了	
32	10月11日 11時52分	WL00193936	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
33	10月12日 11時59分	WL00194044	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	10月12日 12時00分	WL00194150	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	10月12日 20時32分	WL00194203	焼津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	10月12日 20時34分	WL00194399	焼津2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	下水道課へ引継ぎ	
37	10月12日 20時55分	WL00194415	柳新屋	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
38	10月13日 09時05分	WL00194575	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	10月13日 13時48分	WL00194649	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
40	10月14日 06時14分	WL00194798	策牛	その他	道路陥没	完了	
41	10月14日 15時29分	WL00194843	西小川3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	10月15日 13時23分	WL00194979	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	10月15日 19時58分	WL00195034	中根	側溝	側溝本体の破損	完了	
44	10月16日 11時19分	WL00195126	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	10月16日 11時55分	WL00195263	中新田	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
46	10月17日 16時08分	WL00195354	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	10月17日 16時09分	WL00195435	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	10月17日 21時11分	WL00195565	栄町1丁目	照明灯	照明灯が消えている	完了	
49	10月18日 14時06分	WL00195606	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
50	10月18日 14時08分	WL00195742	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
51	10月18日 14時11分	WL00195874	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
52	10月18日 14時13分	WL00195991	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
53	10月18日 14時14分	WL00196028	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
54	10月18日 14時15分	WL00196192	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
55	10月19日 16時44分	WL00196276	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	10月19日 16時46分	WL00196317	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	10月20日 08時24分	WL00196487	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	10月20日 08時25分	WL00196543	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	10月20日 15時54分	WL00196666	三和	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
60	10月20日 16時55分	WL00196751	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
61	10月20日 21時17分	WL00196867	中里	照明灯	照明灯が消えている	完了	
62	10月21日 11時17分	WL00196950	高新田	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
63	10月21日 13時00分	WL00197071	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
64	10月21日 16時20分	WL00197101	東小川5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	10月21日 16時26分	WL00197204	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	10月23日 16時30分	WL00197382	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
67	10月23日 16時34分	WL00197459	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
68	10月23日 16時37分	WL00197599	吉永	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
69	10月23日 20時43分	WL00197618	中里	照明灯	照明灯が消えている	完了	
70	10月24日 17時11分	WL00197788	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
71	10月25日 14時31分	WL00197823	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
72	10月25日 14時33分	WL00197953	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
73	10月25日 14時35分	WL00198087	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
74	10月25日 14時37分	WL00198111	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
75	10月25日 14時38分	WL00198222	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
76	10月25日 14時42分	WL00198378	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
77	10月25日 14時43分	WL00198406	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
78	10月25日 14時45分	WL00198517	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
79	10月25日 14時50分	WL00198682	惣右衛門	側溝	側溝本体の破損	河川課へ引継ぎ	
80	10月25日 15時24分	WL00198741	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
81	10月25日 16時19分	WL00198886	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
82	10月25日 16時20分	WL00198957	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
83	10月25日 16時24分	WL00199019	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
84	10月25日 16時28分	WL00199148	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
85	10月25日 16時35分	WL00199223	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
86	10月25日 16時37分	WL00199361	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
87	10月25日 16時41分	WL00199469	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
88	10月25日 16時43分	WL00199592	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
89	10月25日 16時47分	WL00199683	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
90	10月25日 16時56分	WL00199776	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
91	10月25日 16時58分	WL00199848	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
92	10月25日 17時09分	WL00199991	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
93	10月25日 19時41分	WL00200017	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
94	10月26日 15時55分	WL00200199	上小杉	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
95	10月26日 19時55分	WL00200265	石津港町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
96	10月26日 21時12分	WL00200331	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
97	10月27日 17時02分	WL00200440	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
98	10月27日 17時06分	WL00200511	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
99	10月28日 09時03分	WL00200622	大住	その他	道路の濡れ	水道工務課へ引継ぎ	
100	10月28日 14時19分	WL00200710	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
101	10月28日 17時17分	WL00200860	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
102	10月28日 17時54分	WL00200964	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
103	10月29日 08時41分	WL00201047	大住	その他	不明	水道工務課へ引継ぎ	
104	10月29日 14時43分	WL00201184	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
105	10月30日 16時19分	WL00201256	大村3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
106	10月31日 12時14分	WL00201334	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
107	10月31日 12時16分	WL00201470	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
108	10月31日 13時12分	WL00201536	駅北2丁目	照明灯	照明灯の破損、損傷	静岡県へ引継ぎ	