

道路情報提供一覧 11月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和8年2月25日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	11月01日 11時58分	WL00201602	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	11月01日 22時20分	WL00201730	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	11月02日 08時59分	WL00201895	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	11月02日 11時18分	WL00201992	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	11月02日 11時46分	WL00202051	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	11月02日 16時56分	WL00202116	中里	照明灯	照明灯が消えている	完了	
7	11月02日 17時00分	WL00202201	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	11月02日 17時01分	WL00202367	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	11月02日 17時03分	WL00202411	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	11月02日 19時04分	WL00202581	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	11月02日 19時11分	WL00202606	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	11月02日 21時40分	WL00202780	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	11月04日 11時31分	WL00202833	中島	その他	側溝脇陥没	完了	
14	11月05日 07時41分	WL00202969	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	11月05日 14時12分	WL00203067	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	11月05日 14時21分	WL00203128	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	11月05日 15時06分	WL00203296	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	11月05日 15時07分	WL00203385	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	11月05日 15時29分	WL00203497	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	11月06日 08時24分	WL00203589	石津向町	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
21	11月06日 10時12分	WL00203604	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	11月06日 23時01分	WL00203700	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	11月07日 07時42分	WL00203867	小屋敷	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	11月07日 08時55分	WL00203944	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	11月07日 13時31分	WL00204092	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
26	11月07日 13時46分	WL00204132	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	11月07日 13時50分	WL00204225	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	11月07日 22時23分	WL00204306	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	11月07日 22時52分	WL00204472	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	11月07日 23時03分	WL00204581	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	11月07日 23時10分	WL00204644	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	11月08日 12時08分	WL00204737	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
33	11月08日 23時34分	WL00204840	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	11月08日 23時35分	WL00204910	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	11月09日 19時21分	WL00205024	藤守	舗装	欠損(舗装が欠けている)	静岡県へ引継ぎ	
36	11月10日 22時20分	WL00205169	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	11月11日 19時09分	WL00205231	石津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	11月11日 22時03分	WL00205343	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	11月12日 08時53分	WL00205440	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	11月12日 14時20分	WL00205581	花沢	その他	倒木	農政課へ引継ぎ	
41	11月12日 16時28分	WL00205623	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	11月13日 14時17分	WL00205783	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	11月13日 15時14分	WL00205867	中新田	その他		完了	
44	11月13日 20時12分	WL00205986	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	11月14日 10時44分	WL00206006	柵宜島	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
46	11月15日 11時50分	WL00206179	中根	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
47	11月15日 15時48分	WL00206285	大覚寺	その他	マンホールのガタつき	完了	
48	11月16日 06時50分	WL00206373	八楠	その他	樹木繁茂	都市整備課へ引継ぎ	
49	11月16日 11時28分	WL00206409	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	11月16日 20時21分	WL00206577	焼津2丁目	その他	区画線が消えている	完了	
51	11月16日 20時21分	WL00206688	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	11月16日 20時28分	WL00206704	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	11月17日 06時26分	WL00206815	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
54	11月17日 21時37分	WL00206916	焼津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	11月18日 08時15分	WL00207007	大村2丁目	その他	缶やビンが散乱している	静岡県へ引継ぎ	
56	11月18日 14時35分	WL00207116	本町6丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
57	11月19日 16時02分	WL00207278	大村3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	11月19日 19時10分	WL00207359	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	11月19日 23時00分	WL00207432	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
60	11月20日 14時56分	WL00207585	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
61	11月20日 16時21分	WL00207646	石津向町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
62	11月20日 16時29分	WL00207714	石津向町	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
63	11月21日 12時34分	WL00207875	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
64	11月21日 16時30分	WL00207967	大栄町3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	11月21日 20時40分	WL00208009	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	11月22日 16時06分	WL00208181	小川新町5丁目	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
67	11月23日 07時56分	WL00208226	上小杉	その他	橋の陥没	完了	
68	11月23日 10時34分	WL00208338	岡当日	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
69	11月23日 14時48分	WL00208472	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
70	11月23日 20時39分	WL00208507	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
71	11月24日 01時13分	WL00208672	小川新町4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
72	11月24日 01時17分	WL00208747	塩津	その他	歩道コンクリートの割れ	完了	
73	11月24日 10時30分	WL00208812	与惣次1丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
74	11月24日 13時56分	WL00208935	方ノ上	照明灯	照明灯の破損、損傷	完了	
75	11月26日 14時29分	WL00209059	小土	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
76	11月27日 13時06分	WL00209175	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
77	11月27日 15時49分	WL00209284	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
78	11月28日 08時05分	WL00209304	岡当日	その他	歩道の縁石損傷	完了	
79	11月28日 15時09分	WL00209491	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
80	11月28日 15時23分	WL00209545	上泉	その他	道路の白線が消えている。	完了	
81	11月28日 15時24分	WL00209623	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
82	11月28日 15時26分	WL00209781	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
83	11月28日 22時49分	WL00209806	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
84	11月29日 11時36分	WL00209939	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
85	11月29日 14時18分	WL00210047	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
86	11月29日 14時25分	WL00210136	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
87	11月29日 16時15分	WL00210254	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
88	11月29日 16時19分	WL00210363	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
89	11月29日 16時35分	WL00210489	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
90	11月29日 16時42分	WL00210555	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
91	11月30日 09時14分	WL00210697	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
92	11月30日 09時17分	WL00210780	浜当目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
93	11月30日 09時20分	WL00210898	浜当目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
94	11月30日 09時25分	WL00210927	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
95	11月30日 13時56分	WL00211055	中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
96	11月30日 14時07分	WL00211186	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
97	11月30日 14時50分	WL00211265	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
98	11月30日 15時27分	WL00211356	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
99	11月30日 15時30分	WL00211456	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
100	11月30日 15時31分	WL00211533	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
101	11月30日 15時34分	WL00211617	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
102	11月30日 16時05分	WL00211786	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
103	11月30日 16時07分	WL00211896	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
104	11月30日 16時09分	WL00211951	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
105	11月30日 16時23分	WL00212066	中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
106	11月30日 16時38分	WL00212166	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
107	11月30日 20時32分	WL00212231	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	