

道路情報提供一覧 1月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和8年3月2日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	01月03日 14時47分	WL00220863	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	01月03日 14時47分	WL00220961	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	01月04日 13時33分	WL00221048	焼津6丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	01月04日 16時01分	WL00221154	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	01月05日 13時52分	WL00221208	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	01月05日 13時59分	WL00221306	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	01月06日 09時27分	WL00221490	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	01月07日 15時14分	WL00221594	中根新田	その他	杭の破損	河川課へ引継ぎ	
9	01月07日 15時17分	WL00221608	中根新田	その他	杭の破損	河川課へ引継ぎ	
10	01月07日 15時19分	WL00221734	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	01月07日 20時46分	WL00221854	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	01月07日 20時49分	WL00221936	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	01月08日 07時48分	WL00222090	浜当目1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	01月09日 08時07分	WL00222194	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	01月09日 17時54分	WL00222218	利右衛門	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
16	01月10日 07時25分	WL00222386	上新田	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
17	01月10日 11時51分	WL00222432	上新田	その他	雑草繁茂	静岡県へ引継ぎ	
18	01月10日 15時00分	WL00222504	駅北3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	01月10日 16時21分	WL00222683	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
20	01月10日 16時32分	WL00222743	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	01月10日 18時05分	WL00222899	飯淵	その他	道路の水漏れ	水道工務課へ引継ぎ	
22	01月13日 09時09分	WL00222996	八楠2丁目	その他	河川の不法投棄	静岡県へ引継ぎ	
23	01月13日 11時38分	WL00223018	利右衛門	その他	止まれ文字と停止線が薄くなっている	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	01月13日 20時43分	WL00223166	東小川4丁目	照明灯	照明灯が消えている	完了	
25	01月14日 08時31分	WL00223244	栄町1丁目	その他	プランターが倒れた	完了	
26	01月14日 09時38分	WL00223312	三ヶ名	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
27	01月14日 09時43分	WL00223449	三ヶ名	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
28	01月14日 16時34分	WL00223565	栄町5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
29	01月16日 10時59分	WL00223661	小川新町1丁目	その他	火災後の住宅のトタンが剥がれ落ちそうで危ないです	建築住宅課へ引継ぎ	
30	01月16日 17時07分	WL00223742	本町3丁目	その他	鉄板浮き上がり	完了	
31	01月16日 22時46分	WL00223838	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	01月18日 16時12分	WL00223952	中新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
33	01月18日 18時32分	WL00224022	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	01月18日 20時04分	WL00224166	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	01月18日 20時08分	WL00224265	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	01月18日 20時09分	WL00224349	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	01月18日 20時16分	WL00224497	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	01月18日 20時18分	WL00224587	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	01月20日 09時20分	WL00224657	下小田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	01月20日 10時13分	WL00224729	浜当目1丁目	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
41	01月20日 17時12分	WL00224825	惣右衛門	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
42	01月21日 16時35分	WL00224907	下小田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
43	01月21日 16時37分	WL00225007	下小田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
44	01月22日 13時44分	WL00225161	中新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	現場対応中	
45	01月24日 15時34分	WL00225279	東道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	01月24日 15時44分	WL00225390	三ヶ名	ガードレール・車止め	破損	完了	
47	01月24日 16時38分	WL00225475	柵宜島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	01月26日 07時52分	WL00225539	宗高	その他	街路樹繁茂	都市整備課へ引継ぎ	
49	01月26日 16時11分	WL00225638	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	01月26日 16時57分	WL00225785	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
51	01月26日 17時02分	WL00225838	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	01月26日 22時58分	WL00225969	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	01月26日 23時37分	WL00226090	焼津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
54	01月28日 12時43分	WL00226135	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	01月28日 14時50分	WL00226212	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	01月28日 22時15分	WL00226390	小柳津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	01月28日 22時17分	WL00226446	小柳津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	01月30日 09時48分	WL00226573	大住	その他	ポストコーンが無くなっている	現場対応中	
59	01月31日 12時23分	WL00226649	東柵宜島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
60	01月31日 17時05分	WL00226754	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
61	01月31日 17時12分	WL00226821	石津港町	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	現場対応中	
62	01月31日 17時24分	WL00226983	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	