

# 道路情報提供一覧 2月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

( 令和8年3月18日現在 )

NO	受付日時	受付番号	場所( 字名 )	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	02月01日 09時34分	WL00227099	小柳津	その他	未舗装部の舗装	完了	
2	02月02日 07時27分	WL00227171	八楠1丁目	照明灯	照明灯が消えている	完了	
3	02月02日 13時47分	WL00227234	黒石2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	02月02日 13時47分	WL00227362	黒石2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	02月02日 17時31分	WL00227411	駅北3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	02月03日 15時28分	WL00227518	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	02月04日 11時12分	WL00227668	大住	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
8	02月04日 15時44分	WL00227763	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	02月04日 16時29分	WL00227821	上新田	その他	舗装の隆起	現地確認し、業者依頼	
10	02月05日 20時46分	WL00227959	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	02月06日 22時22分	WL00228056	柳新屋	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	02月06日 22時26分	WL00228101	柳新屋	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	02月07日 13時54分	WL00228238	石津港町	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	現地確認し、業者依頼	
14	02月08日 18時11分	WL00228389	小柳津	その他	止まれの標識が剥がれている	警察へ引継ぎ	
15	02月11日 16時29分	WL00228404	東小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
16	02月12日 02時22分	WL00228501	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
17	02月12日 02時23分	WL00228674	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
18	02月12日 13時42分	WL00228779	吉永	その他	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
19	02月12日 15時40分	WL00228842	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	02月12日 16時36分	WL00228924	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	02月12日 16時48分	WL00229006	下小田上町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	02月13日 15時48分	WL00229122	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	02月13日 15時53分	WL00229265	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
24	02月13日 17時01分	WL00229346	惣右衛門	側溝	側溝本体の破損	現地確認し、業者依頼	
25	02月13日 17時03分	WL00229401	田尻	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
26	02月14日 12時13分	WL00229571	一色	その他	不法投棄	静岡県へ引継ぎ	
27	02月15日 09時31分	WL00229688	八楠1丁目	その他	雑木繁茂	都市整備課へ引継ぎ	
28	02月15日 16時26分	WL00229724	大村3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	02月16日 14時26分	WL00229806	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	02月16日 20時40分	WL00229983	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	02月16日 20時44分	WL00230011	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	02月17日 20時55分	WL00230163	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
33	02月19日 13時23分	WL00230218	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	02月21日 12時07分	WL00230305	小川	その他	舗装の穴ぼこ・グレーチングの騒音	完了	
35	02月21日 20時44分	WL00230448	本町6丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	02月22日 11時47分	WL00230584	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	02月22日 14時43分	WL00230616	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	02月22日 15時25分	WL00230785	石津向町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	02月22日 15時27分	WL00230823	石津向町	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
40	02月22日 15時29分	WL00230946	石津向町	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
41	02月22日 16時01分	WL00231009	石津中町	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
42	02月22日 20時37分	WL00231155	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	02月22日 20時51分	WL00231241	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	02月22日 20時54分	WL00231322	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	02月23日 14時48分	WL00231485	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	02月23日 15時26分	WL00231576	大覚寺	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	02月23日 17時36分	WL00231619	石津港町	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	現地確認し、業者依頼	
48	02月24日 14時58分	WL00231781	小川新町3丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
49	02月24日 15時02分	WL00231847	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	02月25日 09時05分	WL00231925	中新田	ガードレール・車止め	破損	現地確認し、業者依頼	
51	02月25日 11時20分	WL00232052	大住	その他	倒木	都市整備課へ引継ぎ	
52	02月25日 12時18分	WL00232108	小川	その他	歩けない	現地確認し、業者依頼	
53	02月26日 13時11分	WL00232214	田尻	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
54	02月26日 15時57分	WL00232321	大村2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
55	02月27日 06時46分	WL00232425	大住	舗装	欠損(舗装が欠けている)	現地確認し、業者依頼	
56	02月27日 07時58分	WL00232586	大住	舗装	欠損(舗装が欠けている)	現地確認し、業者依頼	
57	02月27日 08時28分	WL00232618	下小田	その他	<small>道路中央にある管理孔のグレーチングが腐食して危険です。</small>	現地確認し、業者依頼	
58	02月27日 09時59分	WL00232729	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	02月27日 13時57分	WL00232874	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
60	02月27日 15時09分	WL00232993	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
61	02月27日 15時17分	WL00233060	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	仮対応し、業者依頼	
62	02月27日 23時38分	WL00233152	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
63	02月28日 19時33分	WL00233245	中新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	現場対応中	
64	02月28日 19時45分	WL00233319	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	02月28日 19時54分	WL00233437	柵宜島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	