

道路情報提供一覧 1月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和6年7月25日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	01月01日 13時52分	WL00051964	築地	舗装	舗装の穴ぼこ	藤枝市へ引継ぎ	
2	01月02日 16時38分	WL00052066	中根新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
3	01月04日 16時37分	WL00052161	大覚寺	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	01月05日 06時48分	WL00052289	五ヶ堀之内	その他	縁石の破損	完了	
5	01月08日 09時02分	WL00052370	小川新町5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	01月08日 18時54分	WL00052443	三右衛門新田	舗装	陥没	完了	
7	01月08日 19時31分	WL00052526	三右衛門新田	舗装	陥没	完了	
8	01月08日 23時50分	WL00052676	下小杉	その他	排水溝の詰まり	河川課へ引継ぎ	
9	01月09日 15時49分	WL00052785	八楠1丁目	側溝	側溝蓋	完了	
10	01月10日 11時03分	WL00052854	三ヶ名	カーブミラー	方向修正	完了	
11	01月10日 11時05分	WL00052929	三ヶ名	カーブミラー	鏡面の破損	経過観察	鏡面に軽微な曇りを確認
12	01月10日 11時06分	WL00053094	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	路面に軽微なクラックを確認
13	01月10日 11時08分	WL00053107	三ヶ名	その他	ポールの破損	完了	
14	01月10日 14時40分	WL00053273	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	01月15日 17時09分	WL00053366	本町6丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	01月16日 18時33分	WL00053446	大覚寺	照明灯	照明灯点きっぱなし	完了	
17	01月17日 18時29分	WL00053566	吉永	カーブミラー	鏡面の破損	経過観察	鏡面カバーに軽微な破損を確認
18	01月18日 12時52分	WL00053631	八楠4丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
19	01月18日 13時06分	WL00053789	八楠4丁目	その他	舗装に段差がある	完了	
20	01月19日 11時14分	WL00053808	本町2丁目	ガードレール・車止め	破損	完了	
21	01月23日 07時47分	WL00053933	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	01月23日 12時45分	WL00054083	祢宜島	その他	安全対策	経過観察	現場状況確認済
23	01月26日 12時42分	WL00054105	栄町1丁目	舗装	欠損	完了	
24	01月28日 12時56分	WL00054261	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	01月31日 09時38分	WL00054371	大住	側溝	蓋の破損	完了	