

道路情報提供一覧 5月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和6年9月24日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	05月02日 06時48分	WL00065967	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
2	05月02日 14時02分	WL00066032	中島	舗装	陥没	完了	
3	05月02日 16時53分	WL00066118	吉永	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	05月03日 13時31分	WL00066260	飯淵	側溝	蓋の破損	完了	
5	05月03日 14時23分	WL00066367	西小川1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
6	05月03日 14時25分	WL00066438	西小川1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	05月03日 15時26分	WL00066551	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	05月04日 08時38分	WL00066638	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	05月04日 11時45分	WL00066724	小川新町5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	05月04日 11時49分	WL00066842	小川新町5丁目	その他	赤道の草刈り	完了	
11	05月04日 12時18分	WL00066991	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	05月05日 10時12分	WL00067067	祢宜島	舗装	陥没	完了	
13	05月05日 10時13分	WL00067165	吉永	側溝	蓋の破損	完了	
14	05月06日 11時54分	WL00067266	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	05月06日 15時55分	WL00067341	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	05月07日 21時40分	WL00067467	三右衛門新田	舗装	陥没	完了	
17	05月08日 09時00分	WL00067526	上新田	舗装	欠損	完了	
18	05月08日 10時17分	WL00067623	吉永	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	05月08日 16時39分	WL00067721	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	区画整理課へ引継ぎ	
20	05月08日 16時40分	WL00067853	道原	舗装	欠損	完了	
21	05月08日 18時17分	WL00067996	花沢	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	05月09日 12時21分	WL00068026	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	05月09日 15時14分	WL00068196	西焼津	その他	排水	環境課へ引継ぎ	
24	05月09日 15時57分	WL00068295	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	05月09日 16時42分	WL00068310	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
26	05月09日 18時49分	WL00068488	西小川1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	05月09日 18時51分	WL00068501	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	05月10日 11時07分	WL00068629	浜当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	05月10日 11時40分	WL00068758	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	05月10日 12時29分	WL00068842	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	05月11日 16時47分	WL00068959	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	05月12日 09時12分	WL00069043	栄町6丁目	側溝	蓋の破損	完了	
33	05月12日 11時50分	WL00069151	八楠3丁目	側溝	蓋の破損	完了	
34	05月13日 00時30分	WL00069294	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	05月13日 00時31分	WL00069359	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	05月14日 14時52分	WL00069455	上新田	舗装	欠損	完了	
37	05月14日 16時56分	WL00069593	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	05月14日 18時14分	WL00069686	石津港町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	05月14日 21時26分	WL00069769	宗高	その他	街路樹の剪定	都市整備課へ引継ぎ	
40	05月15日 08時26分	WL00069874	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	05月15日 12時35分	WL00069910	石脇	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
42	05月16日 08時56分	WL00070099	吉永	側溝	蓋の破損	完了	
43	05月16日 12時30分	WL00070134	大村3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	05月16日 15時19分	WL00070207	吉永	側溝	蓋の破損	完了	
45	05月16日 18時24分	WL00070315	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	05月17日 12時08分	WL00070444	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	05月17日 16時25分	WL00070506	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	05月18日 05時26分	WL00070646	焼津4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
49	05月18日 06時27分	WL00070756	三ヶ名	カーブミラー	支柱の傾き	経過観察	
50	05月18日 06時29分	WL00070821	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
51	05月18日 06時30分	WL00070966	西小川3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	05月18日 06時32分	WL00071033	三ヶ名	舗装	陥没	完了	
53	05月18日 06時33分	WL00071140	三ヶ名	その他	横断歩道が消えている	焼津警察署へ引継ぎ	
54	05月18日 06時35分	WL00071219	五ヶ堀之内	その他	横断歩道が消えている	焼津警察署へ引継ぎ	
55	05月18日 15時01分	WL00071382	北新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
56	05月18日 15時47分	WL00071466	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	05月20日 08時44分	WL00071573	石津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	05月20日 15時55分	WL000716023	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
59	05月20日 15時57分	WL00071753	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
60	05月20日 15時58分	WL00071888	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
61	05月20日 15時59分	WL00071912	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
62	05月20日 16時00分	WL00072092	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
63	05月22日 08時05分	WL00072171	方ノ上	舗装	陥没	経過観察	
64	05月22日 08時07分	WL00072220	関方	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
65	05月22日 15時37分	WL00072335	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	05月23日 10時26分	WL00072461	五ヶ堀之内	その他	横断歩道が消えている	焼津警察署へ引継ぎ	
67	05月23日 10時40分	WL00072529	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
68	05月23日 11時18分	WL00072627	栄町6丁目	その他	ラバーポール破損	完了	
69	05月25日 00時34分	WL00072782	大住	舗装	欠損	完了	
70	05月25日 00時37分	WL00072841	大住	舗装	欠損	完了	
71	05月25日 21時04分	WL00072958	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
72	05月27日 09時26分	WL00073097	大覚寺2丁目	側溝	蓋の破損	完了	
73	05月27日 09時44分	WL00073165	本町2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
74	05月27日 11時44分	WL00073269	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
75	05月27日 16時17分	WL00073363	駅北3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
76	05月27日 18時55分	WL00073451	中根新田	舗装	欠損	完了	
77	05月29日 08時34分	WL00073565	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
78	05月29日 08時55分	WL00073633	八楠2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
79	05月29日 10時07分	WL00073711	焼津6丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
80	05月29日 13時14分	WL00073880	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
81	05月29日 19時07分	WL00073977	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
82	05月31日 07時37分	WL00074089	三ヶ名	側溝	蓋の腐食	経過観察	