

道路情報提供一覧 6月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和6年9月24日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	06月01日 05時35分	WL00074180	焼津3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	06月01日 09時41分	WL00074293	田尻北	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	06月01日 09時42分	WL00074396	田尻北	舗装	陥没	完了	
4	06月01日 09時45分	WL00074420	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	06月01日 10時28分	WL00074556	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	大井川土地改良区へ引継ぎ	
6	06月01日 10時29分	WL00074641	小屋敷	舗装	舗装の穴ぼこ	大井川土地改良区へ引継ぎ	
7	06月01日 14時17分	WL00074770	宗高	その他	区画線の復旧	完了	
8	06月01日 16時30分	WL00074894	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	06月01日 20時42分	WL00074970	石津向町	その他	支障枝の剪定	土木管理課へ引継ぎ	
10	06月02日 10時58分	WL00075025	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	06月02日 18時50分	WL00075169	越後島	舗装	欠損	経過観察	
12	06月03日 11時49分	WL00075231	中島	舗装	欠損	経過観察	
13	06月03日 11時50分	WL00075343	中島	舗装	欠損	経過観察	
14	06月03日 17時19分	WL00075479	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	06月04日 14時21分	WL00075590	利右衛門	舗装	欠損	経過観察	
16	06月05日 10時45分	WL00075670	栄町1丁目	舗装	欠損	完了	
17	06月05日 10時59分	WL00075765	八楠3丁目	その他	看板が不鮮明	焼津警察署へ引継ぎ	
18	06月06日 15時29分	WL00075826	道原	舗装	欠損	完了	
19	06月06日 22時24分	WL00075981	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	06月07日 17時30分	WL00076020	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	06月08日 05時11分	WL00076198	小川新町2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	06月08日 06時02分	WL00076200	五ヶ堀之内	側溝	蓋の破損	経過観察	
23	06月10日 12時16分	WL00076349	大覚寺	舗装	欠損	完了	
24	06月11日 09時19分	WL00076443	利右衛門	舗装	欠損	東海ガスへ引継ぎ	
25	06月13日 07時45分	WL00076546	下小杉	その他	グレーチングのガタツキ	完了	
26	06月14日 15時06分	WL00076645	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	06月14日 17時46分	WL00076794	下小田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	06月15日 16時09分	WL00076859	小柳津	その他(舗装)	道路の陥没	完了	
29	06月15日 23時27分	WL00076901	塩津	側溝	側溝本体の破損	河川課へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
30	06月16日 11時28分	WL00077066	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	06月17日 18時57分	WL00077131	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	06月17日 20時31分	WL00077268	高崎	舗装	舗装の穴ぼこ	農政課へ引継ぎ	
33	06月18日 19時22分	WL00077314	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	06月19日 07時49分	WL00077407	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	06月19日 07時51分	WL00077595	大住	舗装	欠損	完了	
36	06月19日 08時44分	WL00077618	坂本	舗装	欠損	完了	
37	06月19日 08時59分	WL00077754	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	06月19日 13時07分	WL00077881	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	06月19日 17時23分	WL00077960	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	06月19日 17時24分	WL00078091	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	06月19日 17時26分	WL00078125	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	06月19日 17時27分	WL00078250	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	06月19日 20時48分	WL00078393	石津	その他	規制標識	焼津警察署へ引継ぎ	
44	06月19日 21時20分	WL00078488	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	06月20日 14時42分	WL00078546	一色	舗装	陥没	河川課へ引継ぎ	
46	06月20日 17時34分	WL00078642	本町6丁目	その他	街路樹の管理	都市整備課へ引継ぎ	
47	06月20日 17時40分	WL00078781	本町6丁目	その他	街路樹の管理	都市整備課へ引継ぎ	
48	06月20日 19時04分	WL00078809	石脇上	舗装	陥没	完了	
49	06月23日 17時39分	WL00078957	坂本	舗装	欠損	完了	
50	06月24日 15時46分	WL00079066	坂本	その他	横断歩道が消えている	焼津警察署へ引継ぎ	
51	06月25日 09時12分	WL00079126	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	06月25日 12時25分	WL00079227	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	06月25日 14時56分	WL00079302	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	06月26日 07時47分	WL00079418	焼津5丁目	カーブミラー	鏡面の方向調整	完了	
55	06月26日 10時04分	WL00079519	下江留	舗装	欠損	経過観察	
56	06月26日 18時45分	WL00079605	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	06月27日 14時43分	WL00079752	坂本	その他	路肩の損傷	完了	
58	06月28日 15時23分	WL00079882	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	06月29日 09時08分	WL00079984	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
60	06月29日 09時10分	WL00080067	三和	舗装	欠損	経過観察	
61	06月29日 09時12分	WL00080127	三和	舗装	欠損	経過観察	
62	06月29日 09時13分	WL00080260	三和	舗装	欠損	経過観察	