

道路情報提供一覧 7月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年3月14日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	07月02日 11時09分	WL00082596	八楠2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	07月02日 11時28分	WL000826650	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	経過観察	
3	07月02日 11時34分	WL00082743	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	経過観察	
4	07月02日 11時42分	WL00082893	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	経過観察	
5	07月02日 11時53分	WL00082983	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	経過観察	
6	07月02日 12時10分	WL00083005	八楠1丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	完了	
7	07月02日 12時18分	WL00083197	八楠1丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	完了	
8	07月02日 12時21分	WL00083276	八楠1丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	完了	
9	07月02日 12時23分	WL00083373	八楠1丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・隙間	完了	
10	07月02日 14時42分	WL00083454	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	07月02日 19時00分	WL00083512	駅北3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	07月02日 21時29分	WL00083603	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	07月03日 08時31分	WL00083741	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	07月03日 10時21分	WL00083859	中根	舗装	欠損(舗装が欠けている)	経過観察	
15	07月05日 08時29分	WL00083945	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	07月05日 10時57分	WL00084029	上新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	07月05日 12時47分	WL00084166	栄町1丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	都市計画課へ引継ぎ	
18	07月07日 17時17分	WL00084295	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	07月08日 10時15分	WL00084301	柳新屋	その他	樹木の張り出し	完了	
20	07月09日 10時53分	WL00084491	下小杉	舗装	陥没	完了	
21	07月09日 14時59分	WL00084500	下小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	07月09日 15時00分	WL00084641	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	07月11日 18時55分	WL00084702	田尻北	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
24	07月13日 05時34分	WL00084898	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	07月13日 17時00分	WL00084919	道原	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
26	07月13日 18時15分	WL00085088	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	07月14日 09時08分	WL00085123	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
28	07月14日 18時47分	WL00085251	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
29	07月14日 18時55分	WL00085348	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
30	07月14日 18時58分	WL00085457	三和	舗装	欠損	経過観察	
31	07月14日 23時21分	WL00085527	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	07月15日 09時45分	WL00085601	吉永	側溝	蓋の破損	完了	
33	07月15日 19時30分	WL00085787	大島	舗装	欠損	完了	
34	07月16日 08時25分	WL00085801	関方	ガードレール・車止め	破損	完了	
35	07月17日 16時16分	WL00085996	三和	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	07月18日 07時07分	WL00086043	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	07月18日 07時08分	WL00086043	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	07月18日 19時57分	WL00086274	下小田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	07月19日 14時03分	WL00086310	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	07月19日 17時47分	WL00086439	藤守	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	07月20日 17時25分	WL00086552	大覚寺1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
42	07月21日 10時50分	WL00086694	三ヶ名	その他	小石川樹木枝伐採依頼	河川課へ引継ぎ	
43	07月21日 15時26分	WL00086727	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
44	07月21日 17時15分	WL00086823	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	07月22日 18時42分	WL00086989	田尻北	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	07月22日 18時42分	WL00087069	石津	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
47	07月23日 08時14分	WL00087179	大覚寺1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
48	07月23日 08時35分	WL00087291	大住	舗装	陥没	河川課へ引継ぎ	
49	07月23日 20時36分	WL00087339	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	07月24日 16時57分	WL00087416	浜当目	その他	樹木張り出し	河川課へ引継ぎ	
51	07月25日 10時50分	WL00087531	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	07月26日 05時57分	WL00087652	大住	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
53	07月26日 08時49分	WL00087780	田尻北	その他	草刈り	農業委員会へ引継ぎ	
54	07月26日 13時58分	WL00087820	相川	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
55	07月30日 10時09分	WL00087943	石脇上	その他	樹木繁茂	経過観察	
56	07月30日 17時11分	WL00088061	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	