

# 道路情報提供一覧 8月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

( 令和7年3月14日現在 )

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容          | 対応状況        | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|--------|---------------|-------------|----|
| 1  | 08月02日 10時50分 | WL00088386 | 八楠       | 桜並木    | 枝折れ           | 完了          |    |
| 2  | 08月02日 12時35分 | WL00088405 | 利右衛門     | 標識     | 破損            | 完了          |    |
| 3  | 08月02日 14時38分 | WL00088522 | 焼津一丁目    | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 経過観察        |    |
| 4  | 08月03日 06時56分 | WL00088696 | 坂本       | カーブミラー | 鏡面の破損         | 経過観察        |    |
| 5  | 08月05日 18時15分 | WL00088798 | 三和       | 舗装     | 陥没            | 完了          |    |
| 6  | 08月06日 22時17分 | WL00088858 | 小川       | その他    | 止まれの標識、表示設置依頼 | 完了          |    |
| 7  | 08月07日 06時40分 | WL00088934 | 小屋敷      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ        | 完了          |    |
| 8  | 08月08日 09時06分 | WL00089050 | 一色       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ        | 完了          |    |
| 9  | 08月08日 10時34分 | WL00089155 | 一色       | 舗装     | 欠損(舗装が欠けている)  | 完了          |    |
| 10 | 08月08日 12時31分 | WL00089278 | 本町2丁目    | 舗装     | 舗装の穴ぼこ        | 完了          |    |
| 11 | 08月08日 12時47分 | WL00089346 | 中港2丁目    | 側溝     | 蓋の破損・腐食・欠落・隙間 | 漁港管理事務所へ引継ぎ |    |
| 12 | 08月09日 10時30分 | WL00089410 | 坂本       | 道路     | 舗装の穴          | 完了          |    |
| 13 | 08月09日 10時30分 | WL00089410 | 坂本       | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 14 | 08月12日 15時13分 | WL00089547 | 大住       | 舗装     | 欠損            | 完了          |    |
| 15 | 08月14日 08時23分 | WL00089683 | 本町3丁目    | 植栽     | プランター破損と植物の棘  | 土木管理課へ引継ぎ   |    |
| 16 | 08月14日 16時17分 | WL00089717 | 大覚寺      | 側溝蓋    | 側溝蓋隙間         | 完了          |    |
| 17 | 08月14日 17時13分 | WL00089873 | 下小杉      | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 18 | 08月15日 10時10分 | WL00089938 | 三ヶ名      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ        | 民地のため未対応    |    |
| 19 | 08月15日 21時58分 | WL00090058 | 宗高       | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 20 | 08月16日 09時32分 | WL00090165 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 21 | 08月16日 09時34分 | WL00090242 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 22 | 08月16日 09時36分 | WL00090352 | 惣右衛門     | 側溝     | 側溝蓋破損         | 完了          |    |
| 23 | 08月16日 10時48分 | WL00090449 | 宗高       | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 24 | 08月17日 10時03分 | WL00090560 | 石津港町     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ        | 完了          |    |
| 25 | 08月19日 18時08分 | WL00090646 | 八楠4丁目    | 側溝     | 蓋の破損          | 静岡県へ引継ぎ     |    |
| 26 | 08月19日 18時14分 | WL00090748 | 八楠2丁目    | 側溝     | 蓋の破損          | 完了          |    |
| 27 | 08月20日 22時02分 | WL00090857 | 中新田      | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |
| 28 | 08月21日 14時34分 | WL00090989 | 大栄町1丁目   | 舗装     | 舗装穴ぼこ         | 完了          |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設       | 損傷内容           | 対応状況       | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|------------|----------------|------------|----|
| 29 | 08月22日 06時46分 | WL00091041 | 小川新町4丁目  | カーブミラー     | 鏡面の方向がおかしい     | 方向修正し、経過観察 |    |
| 30 | 08月22日 16時51分 | WL00091140 | 中根新田     | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察       |    |
| 31 | 08月22日 16時56分 | WL00091234 | 中根新田     | 舗装         | 陥没(舗装の下に空洞がある) | 経過観察       |    |
| 32 | 08月22日 19時53分 | WL00091366 | 宗高       | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 33 | 08月22日 19時58分 | WL00091465 | 宗高       | 樹木         | 道路上に樹木がはみ出している | 土木管理課へ引継ぎ  |    |
| 34 | 08月24日 13時19分 | WL00091503 | 大覚寺2丁目   | ガードレール・車止め | ラバーポールの破損      | 完了         |    |
| 35 | 08月25日 10時45分 | WL00091635 | 石津中町     | 舗装         | 止まれ文字の消失       | 完了         |    |
| 36 | 08月26日 10時36分 | WL00091751 | 上新田      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 完了         |    |
| 37 | 08月28日 08時04分 | WL00091803 | 惣右衛門     | 成案寺川左岸地下道  | 地下道内冠水         | 完了         |    |
| 38 | 08月28日 08時05分 | WL00091967 | 惣右衛門     | 成案寺川左岸地下道  | 地下道内冠水         | 完了         |    |
| 39 | 08月28日 12時12分 | WL00092085 | 上泉       | 舗装         | その他 水溜まり       | 経過観察       |    |
| 40 | 08月28日 12時27分 | WL00092183 | 吉永       | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 41 | 08月28日 16時00分 | WL00092239 | 下小杉      | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 42 | 08月28日 23時05分 | WL00092358 | 駅北5丁目    | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 完了         |    |
| 43 | 08月29日 18時31分 | WL00092446 | 西小川3丁目   | 市道上        | その他 大雨時冠水      | 経過観察       |    |
| 44 | 08月29日 22時40分 | WL00092534 | 中港4丁目    | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 45 | 08月29日 23時59分 | WL00092632 | 焼津一丁目    | 道路上 その他    | 大雨時冠水          | 経過観察       |    |
| 46 | 08月30日 05時52分 | WL00092710 | 小土       | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 47 | 08月30日 07時42分 | WL00092883 | 石津       | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 48 | 08月30日 07時54分 | WL00092973 | 坂本       | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 49 | 08月30日 08時17分 | WL00093008 | 関方       | 高草川        | 倒木引っかかり        | 河川課へ引継ぎ    |    |
| 50 | 08月30日 09時02分 | WL00093149 | 下江留      | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 51 | 08月30日 09時41分 | WL00093234 | 石脇下      | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 52 | 08月30日 10時10分 | WL00093394 | 中根       | 舗装         | 陥没             | 完了         |    |
| 53 | 08月30日 13時03分 | WL00093495 | 利右衛門     | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 54 | 08月30日 14時07分 | WL00093531 | 利右衛門     | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 55 | 08月30日 15時32分 | WL00093660 | 柵宜島      | 舗装         | 舗装穴ぼこ          | 完了         |    |
| 56 | 08月30日 17時29分 | WL00093725 | 下江留      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 完了         |    |
| 57 | 08月31日 05時36分 | WL00093889 | 中里       | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 静岡県へ引継ぎ    |    |
| 58 | 08月31日 10時22分 | WL00093995 | 小土       | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 民地のため対応不可  |    |
| 59 | 08月31日 12時48分 | WL00094078 | 保福島      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 完了         |    |
| 60 | 08月31日 13時02分 | WL00094105 | 坂本       | 舗装         | 舗装の穴ぼこ         | 完了         |    |
| 61 | 08月31日 15時12分 | WL00094265 | 五ヶ堀之内    | その他        | 大雨時冠水          | 経過観察       |    |